



CHIQUITA CANYON
Una Empresa Waste Connections

4 de febrero de 2025

Por e-mail


Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre
el Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) del Orden de Depuración Estipulado en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) endosa una compilación de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 27 de enero de 2025 al 2 de febrero de 2025. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,



Amanda H.

Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 27 de enero al 2 de febrero de 2025

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de enero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

27 de enero de 2025 a las 8:02 AM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte



4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de enero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

27 de enero de 2025 a las 3:14 PM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste



4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de enero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

28 de enero de 2025 a las 7:38 AM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte



4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de enero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

28 de enero de 2025 a las 3:32 PM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

Agua que proviene del camión cisterna

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de enero de 2025 / John Boucher

Realizado el

29 de enero de 2025 a las 7:45 AM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de enero de 2025 / John Boucher

Realizado el

29 de enero de 2025 a las 4:49 PM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte



4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de enero de 2025 / John Boucher

Realizado el

30 de enero de 2025 a las 8:32 AM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de enero de 2025 / John Boucher

Realizado el

30 de enero de 2025 a las 1:07 PM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte



4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de enero de 2025 / John Boucher

Realizado el

31 de enero de 2025 a las 8:58 AM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de enero de 2025 / John Boucher

Realizado el

31 de enero de 2025 a las 3:37 PM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

1 de febrero de 2025 a las 9:00 AM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

1 de febrero de 2025 a las 2:13 PM PST

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte



4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

2 de febrero de 2025 a las 9:01 AM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

2 de febrero de 2025 a las 1:30 PM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste