



**CHIQUITA CANYON**  
*Una Empresa Waste Connections*

18 de febrero de 2025

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, [bchen@aqmd.com](mailto:bchen@aqmd.com)

Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 East Copley Drive

Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC  
sobre el Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) del Orden de Depuración Estipulado en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) endosa una compilación de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 10 de febrero de 2025 al 16 de febrero de 2025. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman,  
Gerente de Cumplimiento  
de Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 10 de febrero al 16 de febrero de 2025

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

10 de febrero de 2025 a las 8:18 AM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

10 de febrero de 2025 a las 4:22 PM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

11 de febrero de 2025 a las 9:12 AM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

11 de febrero de 2025 a las 3:42 PM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

12 de febrero de 2025 a las 8:10 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

12 de febrero de 2025 a las 3:47 PM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

13 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

13 de febrero de 2025 a las 9:07 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

13 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

13 de febrero de 2025 a las 4:02 PM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

14 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

14 de febrero de 2025 a las 9:35 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

14 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

14 de febrero de 2025 a las 1:01 PM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

15 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

15 de febrero de 2025 a las 8:53 AM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

15 de febrero de 2025 / John Boucher

Realizado el

15 de febrero de 2025 a las 2:04 PM PST

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

16 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

16 de febrero de 2025 a las 8:38 AM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

16 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

16 de febrero de 2025 a las 2:12 PM PST

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste