



**CHIQUITA CANYON**  
*Una Empresa Waste Connections*

25 de febrero de 2025

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)

Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 East Copley Drive

Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre  
el Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) del Orden de Depuración Estipulado en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177- 4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) Adjunto una compilación de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 17 de febrero de 2025 al 23 de febrero de 2025. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman,  
Gerente de Cumplimiento de  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 17 de febrero al 23 de febrero de 2025

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

17 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Realizado el**

17 de febrero de 2025 a las 8:04 AM PST

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

17 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Realizado el**

17 de febrero de 2025 a las 2:13 PM PST

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

18 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Realizado el**

18 de febrero de 2025 a las 8:40 AM PST

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

18 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Realizado el**

18 de febrero de 2025 a las 3:20 PM PST

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

19 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

19 de febrero de 2025 a las 7:48 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

19 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

19 de febrero de 2025 a las 4:32 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

20 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

20 de febrero de 2025 a las 9:06 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

20 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

20 de febrero de 2025 a las 3:51 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

21 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

21 de febrero de 2025 a las 8:32 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

21 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

21 de febrero de 2025 a las 4:01 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

22 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

22 de febrero de 2025 a las 9:14 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

22 de febrero de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

22 de febrero de 2025 a las 2:09 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

23 de febrero de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Completada**

---

**Realizado el**

23 de febrero de 2025 a las 7:08 AM PST

---

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

23 de febrero de 2025 / Tom Roe

**Completada**

---

**Realizado el**

23 de febrero de 2025 a las 1:06 PM PST

---

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.