



11 de marzo de 2025

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)

Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 East Copley Drive

Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC  
sobre el Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) del Orden de Depuración Estipulado en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) endosa una compilación de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 3 de marzo de 2025 al 9 de marzo de 2025. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman

Gerente de Cumplimiento de  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 3 de marzo al 9 de marzo de 2025

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

3 de marzo de 2025 / Tom Roe

---

**Realizada el**

3 de marzo de 2025 a las 7:36 AM PST

---

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

Completada

3 de marzo de 2025 / Tom Roe

Realizada el

3 de marzo de 2025 a las 2:51 PM PST

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No




Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

4 de marzo de 2025 / Tom Roe

**Realizada el**

4 de marzo de 2025 a las 7:59 AM PST

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste desde la calle del banco.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

4 de marzo de 2025 / Tom Roe

**Realizada el**

4 de marzo de 2025 a las 2:30 PM PST

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

5 de marzo de 2025 / Tom Roe

**Realizada el**

5 de marzo de 2025 a las 8:26 AM PST

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

5 de marzo de 2025 / Tom Roe

**Realizada el**

5 de marzo de 2025 a las 2:00 PM PST

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

6 de marzo de 2025 / John Boucher

**Realizada el**

6 de marzo de 2025 a las 9:03 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

6 de marzo de 2025 / John Boucher

**Realizada el**

6 de marzo de 2025 a las 2:54 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

7 de marzo de 2025 / John Boucher

**Realizada el**

7 de marzo de 2025 a las 9:00 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

7 de marzo de 2025 / John Boucher

**Realizada el**

7 de marzo de 2025 a las 4:07 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

8 de marzo de 2025 / John Boucher

**Realizada el**

8 de marzo de 2025 a las 9:06 AM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

8 de marzo de 2025 / John Boucher

**Realizada el**

8 de marzo de 2025 a las 1:55 PM PST

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

9 de marzo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

9 de marzo de 2025 a las 7:56 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

9 de marzo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

9 de marzo de 2025 a las 1:39 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.