

Archivado: Viernes 21 de marzo de 2025 8:46:07 AM

De: [Amanda Froman](#)

Enviado: Martes 18 de marzo de 2025 4:17:15 PM

Para: [Baitong Chen](#) [Nathaniel Dickel](#) [Christina Ojeda](#)

Cc: [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Kelly Kincella](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe de un derrame de lixiviados, en base a lo que sabe Chiquita actualmente sobre el evento:

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame

0. 0. El derrame se descubrió el 17 de marzo de 2025 aproximadamente a la 12:00 PM p.m.

(2) designación del área inspeccionada

1. 1. Se fugaron lixiviados tratados de la manguera de una bomba de desagote ubicada en la cuadrícula 245. Los lixiviados tratados del derrame no salieron del área del vertedero ni llegaron a ningún canal de aguas pluviales o a alguno de los estanques de aguas pluviales. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame

2. 2. Pete Small (ECT2)

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones

0. 0. Al descubrir el derrame, personal de ECT2 agregó inmediatamente absorbente a la zona afectada. Después se quitó el absorbente de la zona.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame

0. 0. En base a lo que sabe actualmente Chiquita, parece ser que cuando un contratista externo, ECT2, estaba cambiando el carbono activado granular, personal de ECT2 desconectó una manguera de una bomba de desagote para liberar presión sin abrir primero la válvula que se dirige al tanque, de esta manera haciendo que se derramen lixiviados de la manguera hacia el piso del parque de tanques.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame

1. 1. Chiquita estima de forma conservadora que se derramaron aproximadamente 10 galones de lixiviados tratados.

(7) acciones correctivas para evitar futuras ocurrencias

- * Chiquita se reunió con ECT2 y analizó cómo asegurarse de que todas las válvulas estuvieran abiertas antes de que ECT2 realice el cambio de carbono activado granular.

Atentamente,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento del
Vertedero de Chiquita Canyon
Waste Connections, Inc.
(central) 661-625-1409