



CHIQUITA CANYON
Una Empresa de Waste Connections

6 de mayo de 2025

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero de la Calidad del Aire S nior, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el
Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulada del Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) avala una compilaci n de registros de inspecciones de filtraciones de lixiviados tomados dos veces al d a para las fechas que corren del 28 de abril de 2025 al 4 de mayo de 2025. No se observaron filtraciones ni acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay informaci n adicional para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Atentamente,
Regards,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecci n de Lixiviados del 28 de abril al 4 de mayo de 2025

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de abril de 2025 / Tom Roe

Realizada el

28 de abril de 2025 a la 6:56 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de abril de 2025 / Tom Roe

Realizada el

28 de abril de 2025 a la 2:49 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de abril de 2025 / Tom Roe

Realizada el

29 de abril de 2025 a la 7:40 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de abril de 2025 / Tom Roe

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizada el | 29 de abril de 2025 a la 2:00 PM PDT |
| Elaborado por | Tom Roe |

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle Perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de abril de 2025 / Tom Roe

Realizada el

30 de abril de 2025 a la 7:51 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de abril de 2025 / Tom Roe

Realizada el

30 de abril de 2025 a la 2:54 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de mayo de 2025 / John Boucher

Realizado el

1 de mayo de 2025 a las 9:11 AM PDT

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de mayo de 2025 / John Boucher

Realizado el

1 de mayo de 2025 a las 3:16 PM PDT

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de mayo de 2025 / John Boucher

Realizado el

2 de mayo de 2025 a las 9:20 AM PDT

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de mayo de 2025 / John Boucher

Realizado el

2 de mayo de 2025 a las 3:15 PM PDT

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de mayo de 2025 / John Boucher

Realizado el

3 de mayo de 2025 a las 9:12 AM PDT

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de mayo de 2025 / John Boucher

Realizado el

3 de mayo de 2025 a las 2:01 PM PDT

Elaborada por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de mayo de 2025 / Tom Roe

Realizado el

4 de mayo de 2025 a las 7:36 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de mayo de 2025 / Tom Roe

Realizado el

4 de mayo de 2025 a las 1:24 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.