



**CHIQUITA CANYON**  
*Una Empresa de Waste Connections*

20 de mayo de 2025

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)  
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)  
Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)  
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur  
21865 East Copley Drive  
Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el  
Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") adjunta una compilación de los registros de inspecciones de filtraciones de lixiviados tomados dos veces al día en las fechas que corren del 12 de mayo de 2025 al 18 de mayo de 2025. No se observaron filtraciones ni acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay información adicional para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Amanda Froman".

Amanda Froman  
Gerente de Cumplimiento de  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 12 de mayo al 18 de mayo de 2025

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

12 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

12 de mayo de 2025 a las 7:21 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

12 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

12 de mayo de 2025 a las 2:05 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

13 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

13 de mayo de 2025 a las 7:22 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

13 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

13 de mayo de 2025 a las 1:57 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

14 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

14 de mayo de 2025 a las 7:44 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

14 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

14 de mayo de 2025 a las 2:27 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

15 de mayo de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

15 de mayo de 2025 a las 8:47 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

15 de mayo de 2025 / John Boucher

**Realizado el**

15 de mayo de 2025 a las 2:31 PM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

16 de mayo de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Realizado el**

16 de mayo de 2025 a las 8:18 AM PDT

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

16 de mayo de 2025 / Nancy Bahena Hernández

**Realizado el**

16 de mayo de 2025 a las 3:04 PM PDT

**Elaborado por**

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

17 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

17 de mayo de 2025 a las 7:00 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

17 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

17 de mayo de 2025 a las 1:01 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

18 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

18 de mayo de 2025 a las 7:06 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

18 de mayo de 2025 / Tom Roe

**Realizado el**

18 de mayo de 2025 a las 1:09 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.