



CHIQUITA CANYON

Una Empresa de Waste Connections

29 de julio de 2025

Por e-mail

Karen Gork
Jefa Especialista en Salud Ambiental
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Agencia de Cumplimiento Local
División de Programas Ambientales
5050 Commerce Drive,
Baldwin Park, California 91706
KGork@ph.lacounty.gov

Ref.: Informe Semanal de Chiquita Canyon, LLC sobre la Documentación y el Seguimiento de Problemas con las Cubiertas

Estimada Sra. Gork:

Según la carta de la Agencia de Cumplimiento de la Ley ("LEA") del 2 de mayo de 2024 que aprueba el Segundo Plan Escrito Revisado de Chiquita del 16 de abril de 2024 para Documentar y Llevar un Seguimiento de las Cubiertas (el "Segundo Plan Escrito Revisado"), la carta de la LEA del 29 de mayo de 2024 y la Orden de Cumplimiento de la LEA del 6 de junio de 2024, Chiquita presenta el informe adjunto para documentar y llevar un seguimiento de los problemas con las cubiertas para la semana del 21 de julio de 2025 al 26 de julio de 2025.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Informe Semanal de Problemas con las Cubiertas del 29 de julio de 2025
cc: Mark Como, Departamento de Salud Pública
Eric Morofuji, Departamento de Salud Pública

Fisuras y Grietas por Tensión

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

21 de julio de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

21 de julio de 2025 a las 9:07 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita


Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

147

Fecha y Hora del Descubrimiento

21 de julio de 2025 a las 9:14 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

30 pies x 3 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Grande >4" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Grande>4" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.435573306765846,
-118.6469194841398)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 4

Fecha y hora de las reparaciones

21 de julio de 2025 a las 10:30 AM PDT

Descripción de las reparaciones

Otro (por favor describa)


Se rellenó la zona con tierra y se compactó y se reconocieron recorriendo el lugar

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 2

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

147

Fecha y Hora del Descubrimiento

21 de julio de 2025 a las 9:17 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

25 pies x 40 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Mediana 2-4" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Pequeña 0.5-2" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.43572370804336,
-118.64672703679524)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 10

Fecha y hora de las reparaciones

21 de julio de 2025 a las 9:34 AM PDT

Descripción de las reparaciones


Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 3

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

148

Fecha y Hora del Descubrimiento

21 de julio de 2025 a las 9:21 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

**Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene
múltiples grietas (pies x pies)**

40 pies x 10 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Pequeña 0.5-2" de ancho

| | |
|--|--|
| Compensación Vertical (alto) | Extra Pequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección) | Noroeste a Sudeste |
| Ubicación | Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.435416665305205, -118.64633611529703) |
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí |
|  | |
| Foto 16 | |
| Fecha y hora de las reparaciones | 21 de julio de 2025 a las 9:54 AM PDT |
| Descripción de las reparaciones | Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar. |
| Inestabilidad | |
| ¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente? | No |

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

22 de julio de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

22 de julio de 2025 a las 10:23 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita


Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

146

Fecha y Hora del Descubrimiento

22 de julio de 2025 a las 10:34 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

15 pies x 25 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Mediana 2-4" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Pequeña 0.5-2" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

(34.436033563899734,
-118.64713323337888)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 6

Fecha y hora de las reparaciones

22 de julio de 2025 a las 12:05 PM PDT

Descripción de las reparaciones


Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 2

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

148

Fecha y Hora del Descubrimiento

22 de julio de 2025 a las 10:46 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

5 pies x 10 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Pequeña 0.5-2" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extra Pequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

Castaic CA 91384

Estados Unidos

(34.43529543470073,

-118.64653777342163)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 10

Fecha y hora de las reparaciones

22 de julio de 2025 a las 12:29 PM PDT

Descripción de las reparaciones


Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 3

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

147

Fecha y Hora del Descubrimiento

22 de julio de 2025 a las 10:57 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 11



Foto 12

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

35 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Mediana 2-4" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Pequeña 0.5-2" de alto

Orientación (dirección)

Noroeste a Sudeste

Ubicación

Castaic CA 91384

Estados Unidos

(34.43576469554988,

-118.64649770792447)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 13

Fecha y hora de las reparaciones

22 de julio de 2025 a las 12:20 PM PDT

Descripción de las reparaciones

Otro (por favor describa)


Se agregó tierra y se compactó

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 4

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

146

Fecha y Hora del Descubrimiento

22 de julio de 2025 a las 11:34 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 14



Foto 15

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

10 pies x 4 pies

Compensación Horizontal (ancho)

Pequeña 0.5-2" de ancho

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Vertical (alto) | Extra Pequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección) | Noroeste a Sudeste |

| | |
|-----------|---|
| Ubicación | Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43647688490362, -118.64706340829491) |
|-----------|---|

| | |
|--|----|
| ¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas | Sí |
|--|----|



Foto 16

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha y hora de las reparaciones | 22 de julio de 2025 a las 12:15 PM PDT |
|----------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Descripción de las reparaciones | Otro (por favor describa) |
|---------------------------------|---------------------------|

Se agregó tierra en la zona y se compactó.

| | |
|---|----|
| Inestabilidad | |
| ¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente? | No |

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

23 de julio de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

23 de julio de 2025 a las 8:51 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 147



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

24 de julio de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

24 de julio de 2025 a las 10:33 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

147

Fecha y Hora del Descubrimiento

24 de julio de 2025 a las 11:39 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene
múltiples grietas (pies x pies)

2 pies

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Compensación Horizontal (ancho) | Extra Pequeña <0.5 de ancho |
| Compensación Vertical (alto) | Extra Pequeña <0.5" de alto |
| Orientación (dirección) | Norte a Sur |

| | |
|-----------|---|
| Ubicación | Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43571079991239, -118.64611892972015) |
|-----------|---|

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 2

Fecha y hora de las reparaciones 24 de julio de 2025 a las 12:55 PM PDT

Descripción de las reparaciones Otro (por favor describa)

Se llenaron las grietas y se compactó con tierra nueva a mano

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

25 de julio de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

25 de julio de 2025 a las 2:32 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 159



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

26 de julio de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

26 de julio de 2025 a las 10:09 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 160



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

Solución

Esta semana no se realizó el sobrevuelo de drones que se realiza cada dos semanas. Los datos del dron del siguiente sobrevuelo serán incluidos en el siguiente informe semanal.

Cubierta Geosintética

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

21 de julio de 2025 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

21 de julio de 2025 a las 8:12 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

22 de julio de 2025 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

22 de julio de 2025 a las 8:49 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

23 de julio de 2025 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

23 de julio de 2025 a las 10:45 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

24 de julio de 2025 / John Boucher

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

24 de julio de 2025 a las 11:54 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

25 de julio de 2025 / John Boucher

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

25 de julio de 2025 a las 10:54 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

26 de julio de 2025 / John Boucher

Completada

Ítems Marcados

0

Realizado el

26 de julio de 2025 a las 10:31 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No