



5 de agosto de 2025

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)

Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 East Copley Drive


Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe Semanal de Inspección de Lixiviados para la Orden de Depuración  
Estipulada de Chiquita Canyon, LLC (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos,

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4 (la "Orden"), Chiquita Canyon LLC ("Chiquita") adjunta una compilación de los registros de inspecciones de filtraciones de lixiviados tomados dos veces al día en las fechas que corrieron del 28 de julio de 2025 al 3 de agosto de 2025. No se observaron filtraciones ni acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente.



Amanda Froman  
Gerente de Cumplimiento  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 28 de julio al 3 de agosto de 2025

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

28 de julio de 2025 / Tom Roe

**Completada**

---

**Realizado el**

28 de julio de 2025 a las 7:24 AM PDT

---

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de julio de 2025 / Tom Roe

Realizado el

28 de julio de 2025 a las 2:10 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

29 de julio de 2025 / Tom Roe

---

**Realizado el**

29 de julio de 2025 a las 7:42 AM PDT

---

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de julio de 2025 / Tom Roe

---

Realizado el

29 de julio de 2025 a las 1:00 PM PDT

---

Elaborado por

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de julio de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

30 de julio de 2025 a las 9:19 AM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de julio de 2025 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

30 de julio de 2025 a las 3:02 PM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de julio de 2025 / John Boucher

Realizado el

31 de julio de 2025 a las 8:41 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de julio de 2025 / John Boucher

Realizado el

31 de julio de 2025 a las 1:03 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de agosto de 2025 / John Boucher

Realizado el

1 de agosto de 2025 a las 8:48 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de agosto de 2025 / John Boucher

Realizado el

1 de agosto de 2025 a las 2:32 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de agosto de 2025 / John Boucher

Realizado el

2 de agosto de 2025 a las 7:42 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de agosto de 2025 / John Boucher

Realizado el

2 de agosto de 2025 a las 1:01 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de agosto de 2025 / Tom Roe

Realizado el

3 de agosto de 2025 a las 7:33 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# **4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita**

**Completada**

3 de agosto de 2025 / Tom Roe

---

**Realizado el**

3 de agosto de 2025 a las 1:51 PM PDT

---

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.