



26 de agosto de 2025

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior en Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) del Orden de Depuración Estipulado en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, (la "Orden") Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") engloba una compilación de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 18 de agosto de 2025 al 24 de agosto de 2025. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

18 de agosto de 2025 a las 7:39 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

18 de agosto de 2025 a las 2:14 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

19 de agosto de 2025 a las 7:38 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

19 de agosto de 2025 a las 2:04 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

20 de agosto de 2025 a las 7:54 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

20 de agosto de 2025 a las 2:52 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

21 de agosto de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

21 de agosto de 2025 a las 8:49 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

21 de agosto de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

21 de agosto de 2025 a las 1:55 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

22 de agosto de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

22 de agosto de 2025 a las 8:31 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

22 de agosto de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

22 de agosto de 2025 a las 4:13 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completado

23 de agosto de 2025 / John Boucher

Realizado el

23 de agosto de 2025 a las 7:46 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

23 de agosto de 2025 / John Boucher

Completado

Realizado el

23 de agosto de 2025 a las 1:46 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

24 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

24 de agosto de 2025 a las 6:33 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

24 de agosto de 2025 / Tom Roe

Completado

Realizado el

24 de agosto de 2025 a las 1:06 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.