



**CHIQUITA CANYON**  
*Una Empresa Waste Connections*

14 de octubre de 2025

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)

Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspector de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov).

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 East Copley Drive


Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el  
Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") aprueba la compilación de los registros de las inspecciones de filtraciones de lixiviados realizadas dos veces al día para las fechas que corren del 6 de octubre de 2025 al 12 de octubre de 2025. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,



Amanda Froman  
Gerente de Cumplimiento  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 6 de octubre al 12 de octubre de 2025

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de octubre de 2025 / Tom Roe

---

Realizado el

6 de octubre de 2025 a las 7:21 AM PDT

---

Elaborado por

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

6 de octubre de 2025 / Tom Roe

Completada

Realizado el

6 de octubre de 2025 a las 2:26 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de octubre de 2025 / Tom Roe

Realizado el

7 de octubre de 2025 a las 7:37 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de octubre de 2025 / Tom Roe

Realizado el

7 de octubre de 2025 a las 2:25 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de octubre de 2025 / Tom Roe

Realizado el

8 de octubre de 2025 a las 8:05 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

8 de octubre de 2025 / Tom Roe

Completada

Realizado el

8 de octubre de 2025 a las 2:25 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

9 de octubre de 2025 / John Boucher

---

Realizado el

9 de octubre de 2025 a las 9:01 AM PDT

---

Elaborado por

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

9 de octubre de 2025 / John Boucher

Completada

---

Realizado el

9 de octubre de 2025 a las 3:24 PM PDT

---

Elaborado por

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de octubre de 2025 / John Boucher

Realizado el

10 de octubre de 2025 a las 8:52 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de octubre de 2025 / John Boucher

Realizado el

10 de octubre de 2025 a las 2:21 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de octubre de 2025 / John Boucher

Realizado el

11 de octubre de 2025 a las 8:18 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de octubre de 2025 / John Boucher

Realizado el

11 de octubre de 2025 a las 1:00 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de octubre de 2025 / Tom Roe

Realizado el

12 de octubre de 2025 a las 7:26 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de octubre de 2025 / Tom Roe

Realizado el

12 de octubre de 2025 a las 1:10 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.