

De: Sarah Phillips <Sarah.Phillips@WasteConnections.com>
Enviado: Martes 20 de enero de 2026 9:07 AM
Para: Baitong Chen; Nathaniel Dickel; Christina Ojeda
Cc: Ryan.Rietzel@WasteConnections.com; Amanda Froman; Kate Logan; erin.neal@dtsc.ca.gov; Zmily, Zanalee@DTSC
Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon: – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una pérdida de lixiviados característicamente peligrosos asociado al Grupo A de un sumidero ubicado en la Cuadrícula 207. El equipo del sitio continúa recopilando información sobre la fuga. Chiquita presentará un informe revisado a medida que estando disponibles otros detalles.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

1. La pérdida se descubrió el 18 de enero de 2026 aproximadamente a las 8:50 a.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se derramaron lixiviados característicamente peligrosos asociados al Grupo A del sumidero 5 en la Cuadrícula 207 en la calle perimetral. El líquido de la fuga no ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

1. Tom Roe

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

1. Al descubrir la fuga, personal de Chiquita creó un terraplén de tierra para contener los lixiviados.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

1. En base a lo que sabe Chiquita, parece ser que cuando personal de Chiquita instaló el sensor de presión en el sumidero, los niveles del controlador estaban demasiado altos, haciendo que el sumidero se rebalse.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

2. Chiquita estima de forma conservadora que se fugaron del sumidero aproximadamente 5 galones de lixiviados característicamente peligrosos asociados al Grupo A.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, personal de Chiquita removi6 inmediatamente todo el suelo impactado y lo coloc6 en un contenedor para la correcta disposici6n. Chiquita tambi6n desplegó un cami6n para remover todo el l6quido acumulado. La limpieza comenz6 inmediatamente y se complet6 en aproximadamente 3 horas.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

3. Chiquita continúa evaluando acciones correctivas y proporcionar6 esta informaci6n en un informe actualizado.

(9) el tipo de afiliaci6n del operador involucrado en la causa ra6z;

4. personal de Chiquita.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa ra6z hayan recibido capacitaci6n previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

5. Chiquita proporcionar6 esta informaci6n en un informe actualizado.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa ra6z estuvieron involucradas previamente en la causa ra6z de una fuga o derrame de lixiviados.

6. Chiquita proporcionar6 esta informaci6n en un informe actualizado.

Sarah Phillips

248.930.2779

Gerente de Cumplimiento Corporativo

Waste Connections

