

**Archivado:** Jueves 5 de febrero de 2026 1:48:39 PM  
**De:** [Sarah Phillips](#)  
**Enviado:** Miércoles 4 de febrero de 2026 12:53:50 PM  
**Para:** [Baitong Chen](#)  
**Cc:** [Matt Breuer](#)  
**Asunto:** Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))  
**Importancia:** Normal  
**Sensibilidad:** Ninguna  
**Adjuntos:** [Outlook-Descriptio.png](#); [Outlook-Descriptio.png](#)

---

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla un derrame de menos de 1 galón de lixiviados característicamente peligrosos asociado al pozo 24046 en la cuadrícula 157.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

0. El derrame se descubrió el 2 de febrero de 2026 aproximadamente a la 1:00 p.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se derramaron lixiviados característicamente peligrosos de un balde de la cuadrícula 157 hacia el revestimiento. Los lixiviados del derrame no ingresaron al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

0. José Ascencio

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir el derrame, se aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por el derrame.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

0. En base a lo que sabe actualmente Chiquita, el derrame parece haber ocurrido cuando un balde que contenía líquido se volcó inadvertidamente durante el mantenimiento de rutina de una bomba Lorentz. Chiquita atribuye este derrame a un error del operador.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

1. Chiquita estima de forma conservadora que se fugó menos de 1 galón de lixiviados característicamente peligrosos sobre el revestimiento.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, se quitó el absorbente sucio y después se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza se completó en aproximadamente 10 minutos.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

0. La persona colocará contenedores que soporten el líquido en un lugar diferente, más seguro, durante futuras actividades de mantenimiento, para minimizar el potencial de derrames inadvertidos.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

0. Personal de Chiquita estuvo involucrado en la causa raíz de este derrame.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

1. La persona involucrada en la causa raíz de este derrame previamente había sido capacitada sobre las operaciones correspondientes para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

- Chiquita no ha podido determinar si los empleados previamente estuvieron involucrados en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

**Sarah Phillips**

248.930.2779

Gerente de Cumplimiento Corporativo

**Waste Connections**

