

Archivado: Martes 10 de marzo de 2026 9:10:30 AM
De: [Matt Breuer](#)
Enviado: Domingo 8 de marzo de 2026 2:56:37 PM
Para: [Baitong Chen](#)
Cc: [Sarah Phillips](#)
Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una pérdida aproximadamente 0.5 galones de lixiviados supuestamente característicamente peligrosos, probablemente asociados al Grupo A de una tubería en la cuadrícula 73.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

0. La fuga se descubrió el 6 de marzo de 2026 aproximadamente a la 3:05 p.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se fugaron lixiviados que se presume que son característicamente peligrosos, probablemente asociados al Grupo A de una tubería de la cuadrícula 73. El líquido de la fuga no llegó al canal de aguas pluviales, a la calle perimetral, ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

0. Derek Biasi

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir la fuga, se emparchó inmediatamente el pequeño orificio y se removió el suelo afectado.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

- En base a lo que sabe actualmente Chiquita, la fuga parece haber sido causada por un pequeño orificio en una tubería abandonada que contenía líquido residual. Chiquita atribuye esta pérdida a un error del contratista externo.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

0. Chiquita estima de forma conservadora que se fugaron aproximadamente 0.5 galones de lixiviados que se presume que son característicamente peligrosos, probablemente asociados al Grupo A que se derramaron.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, el suelo afectado se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 10 minutos.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

- Chiquita no proporciona capacitación a los contratistas; sin embargo, Chiquita analizó con el contratista externo la importancia de asegurarse de que se remuevan todos los líquidos de las líneas antes de que se muevan.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

- Un contratista externo estuvo involucrado en la causa raíz de la fuga.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

- Chiquita no proporciona capacitación a sus contratistas; sin embargo, Chiquita de forma rutinaria revisa prácticas de prevención de derrames y fugas con sus contratistas y personal de Chiquita fue capacitado en las operaciones aplicables para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

- Chiquita no ha podido determinar si el contratista externo previamente estuvo involucrado en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

Matt Breuer, PE

Gerente Ambiental de la Región

Waste Connections - Región Occidental

425-414-2903 (móvil)