

**Archivado:** Martes 10 de marzo de 2026 9:11:18 AM

**De:** [Matt Breuer](#)

**Enviado:** Lunes 9 de marzo de 2026 4:34:32 PM

**Para:** [Baitong Chen](#)

**Cc:** [Sarah Phillips](#)

**Asunto:** Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

**Importancia:** Normal

**Sensibilidad:** Ninguna

---

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

---

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una pérdida aproximadamente 0.25 a 1 galón de líquido parcialmente tratado asociado al área de tratamiento de ECT2 en la Cuadrícula 253.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

0. La fuga se descubrió el 7 de marzo de 2026 aproximadamente a la 4:30 p.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se fugó líquido parcialmente tratado asociado al área de tratamiento ECT2 en la Cuadrícula 253. Ningún líquido de la fuga ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

0. Roman Schlichting

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

0. Al descubrir la fuga, se aplicó absorbente a la zona afectada inmediatamente.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

0. En base a lo que sabe actualmente Chiquita, la fuga parece haber ocurrido debido a una conexión comprometida en la brida en un depósito de tratamiento. Chiquita atribuye esta fuga a una falla de equipos mecánicos.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

1. Chiquita estima de forma conservadora que se fugó entre 0.25 y 1 galón de líquido tratado parcialmente, asociado al área de tratamiento ECT2 en la Cuadrícula 253.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, se quitó el absorbente sucio de la zona afectada y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó

aproximadamente en 5 minutos.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

- Chiquita analizó con el tercero la necesidad de continuar realizando inspecciones regulares de los puntos de conexión de las bridas en los depósitos de tratamiento, para identificar potenciales fuentes de fugas e implementar una acción correctiva según la necesidad.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

0. No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga; sin embargo, Chiquita de forma rutinaria revisa prácticas de prevención de derrames y fugas con sus contratistas y personal de Chiquita fue capacitado en las operaciones aplicables para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

0. No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

**Matt Breuer, PE**

Gerente Ambiental de la Región  
Waste Connections - Región Occidental  
425-414-2903 (móvil)