



10 de marzo de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, (la "Orden") Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") adjunta una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 2 de marzo de 2026 al 8 de marzo de 2026.

Durante esta semana, se observ  una filtraci n de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero"). La filtraci n se observ  del lado oeste del Vertedero, contiguo a la cuadr cula 210 el 5 de marzo de 2026 a la 1:30 a.m., antes de la inspecci n de la ma ana. Chiquita estima que aproximadamente entre 2 y 3 galones de lixiviados de la filtraci n llegaron al canal de aguas pluviales, pero no llegaron a ninguna de las cuencas de sedimentaci n. Al descubrir la filtraci n, Chiquita construy  un terrapl n alrededor de la filtraci n para contener el l quido. Chiquita aspir  el l quido del lugar de la filtraci n para remover los lixiviados y lav  a presi n el canal de aguas pluviales mientras aplicaba vac o, para asegurar la correcta recolecci n de toda el agua de lavado. Chiquita cubri  el  rea de contenci n con una placa de acero y cubierta de geomembrana para evitar potenciales emisiones. La limpieza se complet  para las 6:40 a.m. y la filtraci n dej  de estar visible; por consiguiente, no se observ  en este lugar durante la inspecci n de la ma ana del 5 de marzo de 2026 ni durante las inspecciones que se realizaron m s adelante esa semana. Chiquita est  supervisando la zona de contenci n y contin a removiendo l quidos utilizando un cami n de vac o. En total, la limpieza de esta filtraci n, que incluye la instalaci n de la zona de contenci n cubierta, dur  aproximadamente cinco horas.

La cantidad total aproximada de lixiviados recogidos de esta filtraci n fue de 1,125 galones al 8 de marzo de 2026. La extensi n del  rea impactada por la filtraci n fue de aproximadamente 12 pies cuadrados en el lugar de la filtraci n, con aproximadamente otros 6 pies de  rea impactada como resultado de que la filtraci n viaj  por el canal de aguas pluviales y a los esfuerzos de limpieza asociados. El tipo de olor fue de "Lixiviados" y la

10 de marzo de 2026

Página 2 de 2

intensidad del olor fue "Moderada". La saturación del suelo fue "Líquido Libre Estancado". No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,



Matt Breuer

Gerente Ambiental

Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 2 de marzo al 8 de marzo de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

2 de marzo de 2026 7:03 AM PST

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

2 de marzo de 2026 2:50 PM PST

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

3 de marzo de 2026 6:55 AM PST

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

3 de marzo de 2026 2:16 PM PST

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

4 de marzo de 2026 7:25 AM PST

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

4 de marzo de 2026 2:49 PM PST

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

5 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

5 de marzo de 2026 7:07 AM PST

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó en este momento la filtración que comenzó el 5/3/26 a la 1:30 am. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

5 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

5 de marzo de 2026 3:36 PM PST

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó en este momento la filtración que comenzó el 5/3/26 a la 1:30 am. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

6 de marzo de 2026 7:28 AM PST

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó en este momento la filtración que comenzó el 5/3/26 a la 1:30 am. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

6 de marzo de 2026 1:41 PM PST

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observaron filtraciones desde el 5/3/26. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

7 de marzo de 2026 7:54 AM PST

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observaron filtraciones desde el 5/3/26. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de marzo de 2026 / John Boucher

Realizado el

7 de marzo de 2026 1:00 PM PST

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observaron filtraciones desde el 5/3/26. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

8 de marzo de 2026 7:39 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó la filtración informada el 5/3/26. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de marzo de 2026 / Tom Roe

Realizado el

8 de marzo de 2026 1:05 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó la filtración informada el 5/3/26. Se expandió la contención en la zona para mantener los líquidos contenidos y cubiertos. El área se está monitoreando y aspirando regularmente.