



CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

31 de marzo de 2026

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California
Región de Los Ángeles
320 W. 4th Street, Suite 200
Los Ángeles, California 90013
Atención: Unidad de Tecnología Informática

**Asunto: Informe de Filtraciones de Lixiviados
Vertedero de Chiquita Canyon
Orden de WDR No. R4-2018-0172
Archivo No. 67-020**

Conforme a MRP No. CI-6231 Sección B.3.a, Chiquita Canyon, LLC (“Chiquita”) proporciona la siguiente información sobre una filtración que se descubrió el 24 de marzo de 2026, durante la cual ingresaron aproximadamente 3/4 taza de lixiviados característicamente no peligrosos asociados al Grupo C al canal de aguas pluviales, pero no llegaron a ninguna cuenca de sedimentación. Éste es un estimativo conservador basado en observaciones visuales del personal de Chiquita. Chiquita mantiene materiales apropiados de respuesta que incluyen kits de derrames completos en inventario y ha capacitado al personal del sitio para responder a derrames, fugas y filtraciones para evitar que ingresen líquidos al sistema de aguas pluviales.

i. Mapa - Un mapa que muestra la(s) ubicación(es) de las filtraciones.

La filtración ocurrió en la cuadrícula 93, como se indica en el Adjunto A.

ii. Índice de flujo - Un estimativo del índice de flujo.

La filtración tuvo un índice de flujo muy bajo.

iii. Descripción - Una descripción de la naturaleza de la descarga (ej. todas las observaciones y análisis pertinentes).

El 24 de marzo de 2026, aproximadamente a las 10:35 a.m., personal de Chiquita observó una pequeña filtración que ingresó al canal de aguas pluviales en la cuadrícula 93. La filtración tuvo un flujo muy bajo. Ingresó aproximadamente 3/4 taza de líquido de la filtración al canal de aguas pluviales, pero no llegó a ninguna de las cuencas de sedimentación. La pequeña cantidad de líquido provino de una junta en el concreto del canal de aguas pluviales. El líquido era marrón oscuro, de poca viscosidad, y viajó a un índice de flujo bajo.

iv. Ubicación - Ubicación de la(s) muestra(s) tomadas para análisis de laboratorio, como procede.

No se tomaron muestras de esta filtración.

v. Medidas correctivas - aprobadas (o propuestas para consideración) por el Director de la Junta Regional.

Al descubrir la filtración, Chiquita lavó a presión el canal de aguas pluviales mientras aplicaba vacío para asegurar la correcta recolección de toda el agua del lavado y el líquido estancado. La limpieza se completó en aproximadamente una hora. Chiquita está monitoreando el área afectada y está desarrollando un plan para realizar una reparación permanente, que se prevé que ocurrirá en abril. No se han observado otras filtraciones en esta área desde que se completó la limpieza.

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo llamando al (661) 257-3655.

Atentamente,
Chiquita Canyon, LLC

Matt Breuer
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjuntos: Adjunto A - Mapa en Cuadrícula de la Ubicación de la Filtración

