



14 de abril de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, (la "Orden") Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") adjunta una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 6 de abril de 2026 al 12 de abril de 2026. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones.

Chiquita contin a monitoreando el  rea de contenci n informada previamente y removiendo l quidos, seg n la necesidad, utilizando un cami n de vac o. Chiquita construir  un refuerzo de tierra sobre el lado oeste del Vertedero, contiguo al "proyecto de drenaje del talud oeste" previo, considerando la extrusi n continua del material reaccionado en ciertas v as de acceso de preferencia durante el d a en la pendiente oeste. Chiquita y los consultores se encuentran en el proceso de planificar y dise ar este proyecto. La cantidad total aproximada de lixiviados recogidos del lado oeste fue de 15,425 galones entre el 6 de abril de 2026 y el 12 de abril de 2026.

Por favor, comun quese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Matt Breuer
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 6 de abril al 12 de abril de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

6 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

6 de abril de 2026 6:41 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

6 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

6 de abril de 2026 2:53 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

7 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

7 de abril de 2026 6:48 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

7 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

7 de abril de 2026 3:07 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

8 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

8 de abril de 2026 7:11 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

8 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

8 de abril de 2026 1:52 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

9 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

9 de abril de 2026 7:30 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

9 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

9 de abril de 2026 2:31 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

10 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

10 de abril de 2026 7:11 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

10 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

10 de abril de 2026 1:24 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

11 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

11 de abril de 2026 7:40 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

11 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

11 de abril de 2026 2:26 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

12 de abril de 2026 6:51 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de abril de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

12 de abril de 2026 1:15 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones