



28 de abril de 2026

***Por e-mail***

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)  
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)  
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)  
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur  
21865 East Copley Drive  
Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, (la "Orden") Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") adjunta una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 20 de abril de 2026 al 26 de abril de 2026. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones.

Chiquita contin a monitoreando el  rea de contenci n informada previamente y removiendo l quidos, seg n la necesidad, utilizando un cami n de vac o. Chiquita construir  un refuerzo de tierra sobre el lado oeste del Vertedero, contiguo al "proyecto de drenaje del talud oeste" previo, considerando la extrusi n continua del material reaccionado en ciertas v as de acceso de preferencia durante el d a en la pendiente oeste. Chiquita y los consultores se encuentran en el proceso de planificar y dise ar este proyecto. La cantidad total aproximada de lixiviados recogidos del lado oeste fue de 16,314 galones entre el 20 de abril de 2026 y el 26 de abril de 2026.

Por favor, comun quese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Matt Breuer  
Gerente Ambiental  
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 20 de abril al 26 de abril de 2026

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

20 de abril de 2026 / Tom Roe

Realizado el

20 de abril de 2026 6:46 AM PDT

---

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

20 de abril de 2026 / Tom Roe

Realizado el

20 de abril de 2026 1:43 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

21 de abril de 2026 / Tom Roe

**Realizado el**

21 de abril de 2026 7:01 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

21 de abril de 2026 / Tom Roe

Realizado el

21 de abril de 2026 1:56 PM PDT

---

Elaborado por

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

22 de abril de 2026 / Tom Roe

Realizado el

22 de abril de 2026 6:37 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

22 de abril de 2026 / Tom Roe

Realizado el

22 de abril de 2026 2:52 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

23 de abril de 2026 / John Boucher

**Realizado el**

23 de abril de 2026 7:26 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

23 de abril de 2026 / John Boucher

Realizado el

23 de abril de 2026 1:59 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de abril de 2026 / John Boucher

**Realizado el**

24 de abril de 2026 7:13 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de abril de 2026 / John Boucher

**Realizado el**

24 de abril de 2026 1:01 PM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de abril de 2026 / John Boucher

**Realizado el**

25 de abril de 2026 7:17 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de abril de 2026 / John Boucher

**Realizado el**

25 de abril de 2026 1:07 PM PDT

---

**Elaborado por**

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de abril de 2026 / Tom Roe

**Realizado el**

26 de abril de 2026 6:47 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de abril de 2026 / Tom Roe

**Realizado el**

26 de abril de 2026 1:00 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones que ocurrieron en esta área al momento de esta inspección. Se continúa monitoreando y aspirando el área según la necesidad, para evitar acumulaciones