

De: Sarah Phillips <Sarah.Phillips@WasteConnections.com>
Enviado: Domingo 28 de junio de 2026 7:44 AM
Para: bchen@aqmd.gov; ; ndickel@aqmd.gov ; cojeda@aqmd.gov
Cc: Matt Breuer; WILLIAM.HALEY@WasteConnections.com;
christopher.mcguire@dtsc.ca.gov; zanalee.zmily@dtsc.ca.gov;
emorofuji@ph.lacounty.gov
Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon: – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Hola a todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una pérdida de lixiviados característicamente no peligrosos asociados al Grupo C de una tubería a presión relacionada con el pozo CV-2548 en la cuadrícula 82.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

- La fuga se descubrió el 26 de junio de 2026 aproximadamente a las 8:00 a.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se fugaron lixiviados característicamente no peligrosos asociados al Grupo C de una tubería a presión relacionada con el pozo CV-2548 en la cuadrícula 82. Ningún líquido de la fuga ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

- Derek Biasi

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó, o no se tomó, una acción correctiva con la justificación por la que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir la fuga, la línea se comprimió para detener el flujo de líquido.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

- En base a lo que sabe actualmente Chiquita, la fuga de lixiviados característicamente no peligrosos parece haber resultado de un pequeño orificio abierto en la tubería. La fuga ocurrió después de que volvió a ponerse en marcha la tubería a presión y se volvió a poner en funcionamiento la bomba asociada. Chiquita atribuye esta fuga a una falla de equipos.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

- Chiquita estima de forma conservadora que se fugaron del orificio de la tubería aproximadamente 100 galones de lixiviados característicamente no peligrosos asociados al Grupo C y al pozo CV-2548.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, se aspiró todo el líquido estancado. Se removió la tierra que se vio afectada por la fuga y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó en aproximadamente 2 horas.

(8) acciones correctivas implementadas o a implementarse, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

- Chiquita cambió la sección dañada de la tubería para restaurar la integridad del sistema y evitar que vuelva a ocurrir la fuga. Además, Chiquita continuará monitoreando los pozos después de volver a ponerlos en marcha para confirmar que estén funcionando bien, para identificar cualquier indicio de fuga y para que se pueda tomar una acción correctiva inmediata si fuera necesario.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga; sin embargo, el personal de Chiquita recibió capacitación sobre las operaciones correspondientes para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

- No hubo personas involucradas en la causa raíz de la fuga.

Sarah Phillips
248.930.2779