



CHIQUITA CANYON
Una Empresa Waste Connections

3 de septiembre de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov

Nathaniel Dickel, Senior Air Quality Engineer, ndickel@aqmd.gov

Christina Ojeda, Air Quality Inspector, cojeda@aqmd.gov

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 East Copley Drive

Diamond Bar, California 91765-4182

Asunto: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuración Estipulado (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) del Orden de Depuración Estipulado en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC Adjunto una compilación de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 26 de agosto de 2024 al 1 de septiembre de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtración ni acumulación de lixiviados en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar más de una vez dentro de la semana calendario. No hay más información para proporcionar bajo la Condición 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman,
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de agosto de 2024 / Tom Roe

Realizado el

26 de agosto de 2024 a las 6:42 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de agosto de 2024 / Tom Roe

Realizado el

26 de agosto de 2024 a las 3:06 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de agosto de 2024 / Tom Roe

Realizado el

27 de agosto de 2024 a las 6:35 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de agosto de 2024 / Tom Roe

Realizado el

27 de agosto de 2024 a las 1:18 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de agosto de 2024 / Tom Roe

Realizado el

28 de agosto de 2024 a las 6:36 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada


28 de agosto de 2024 / Tom Roe

Realizado el

28 de agosto de 2024 a las 1:01 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
 Foto 1	 Foto 2
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.	Calle perimetral del lado norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de agosto de 2024 / John Boucher

Realizado el

29 de agosto de 2024 a las 7:30 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de agosto de 2024 / John Boucher

Realizado el

29 de agosto de 2024 a las 3:06 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de agosto de 2024 / John Boucher

Realizado el

30 de agosto de 2024 a las 7:34 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de agosto de 2024 / John Boucher

Realizado el	30 de agosto de 2024 a las 2:47 PM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de agosto de 2024 / John Boucher

Realizado el

31 de agosto de 2024 a las 8:43 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de agosto de 2024 / John Boucher

Realizado el

31 de agosto de 2024 a las 2:01 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

1 de septiembre de 2024 / Tom Roe

Completada

Realizado el	1 de septiembre de 2024 a las 6:58 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	Sí
¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?	145
Indique la ubicación en el mapa	
	
Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.	
(34.4373913, -118.6471716)	
Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación	1 de septiembre de 2024 7:30 AM PDT
Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar	5 horas
Cantidad estimada de lixiviado	6-10 galones
Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)	15 pies cuadrados
Tipo de olor	Lixiviado
Intensidad del olor	3 - Olor Moderado
Nivel de saturación del suelo circundante	Saturado
Imagen de la filtración/acumulación	



Foto 1

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se removió el suelo afectado y se agregó y compactó tierra nueva para contener la filtración.



Foto 2

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

1 de septiembre de 2024 / Tom Roe

Completada

Realizado el	1 de septiembre de 2024 a las 1:21 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay lixiviados filtraciones o acumulaciones.

Calle perimetral del lado oeste. La filtración de esta mañana no fue observada durante esta inspección.