

Archivado: Viernes 15 de noviembre de 2024 10:55:14 AM

De: [Steve Cassulo](#)

Enviado: Martes 12 de noviembre de 2024 9:43:57 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Kelly Kincella](#) [Nicole Ward](#) [Amanda Froman](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon I – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,
Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe de un derrame de lixiviados, en base a lo que sabe Chiquita actualmente sobre el evento:

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame

- El derrame se descubrió el 11 de noviembre de 2024 aproximadamente a las 3:00 a.m.

(2) designación del área inspeccionada

- El derrame ocurrió desde un camión externo en la salida cerca de la estación de pesaje. Los líquidos del derrame no llegaron a ningún canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame

- Robert Aguilar

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones

- Personal de Chiquita agregó absorbente a los líquidos derramados. Se cerró la válvula del camión que estaba abierta. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame

- En base a lo que actualmente sabe Chiquita, parece ser que una válvula del depurador de un camión externo no estaba completamente cerrada cuando salió el camión del parque de tanques. Una vez que el camión llegó a suelo nivelado después de salir del parque de tanques, se derramaron lixiviados tratados de la válvula abierta del depurador sobre la balanza.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame

- Chiquita estima de forma conservadora que se fugaron aproximadamente 20 galones de lixiviados tratados que se derramaron de la válvula del camión.

(7) acciones correctivas para evitar futuras ocurrencias

- Además de las acciones correctivas arriba indicadas, Chiquita pretende volver a capacitar a su personal en el sistema que acaba de implementarse para etiquetar las válvulas de los camiones de terceros para confirmar que las válvulas estén cerradas antes de que salgan del parque de tanques.

Steve Cassulo

Gerente de Distrito

661-371-9214