



25 de agosto de 2026

Por e-mail

Karen Gork
Jefa Especialista en Salud Ambiental
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Agencia de Cumplimiento Local
División de Programas Ambientales
5050 Commerce Drive,
Baldwin Park, California 91706
KGork@ph.lacounty.gov

Ref.: Informe Semanal de Chiquita Canyon, LLC sobre la Documentación y el Seguimiento de Problemas con las Cubiertas

Estimada Sra. Gork:

En cumplimiento con la carta de la Agencia de Cumplimiento Local ("LEA") del 2 de mayo de 2024 que aprueba el Segundo Plan Escrito Revisado para Documentar y Llevar un Seguimiento de Problemas con las Cubiertas ("Segundo Plan Escrito Revisado") de Chiquita, con la carta de la LEA del 29 de mayo de 2024 y con la Orden de Cumplimiento de la LEA del 6 de junio de 2024, del 16 de abril de 2024, Chiquita presenta el informe adjunto para documentar y llevar un seguimiento de los problemas con las cubiertas de la semana que corre del 17 de agosto de 2026 al 22 de agosto de 2026.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Sarah Phillips

Sarah Phillips
Gerente de Cumplimiento Corporativo
Chiquita Canyon

Adjunto: Informe Semanal de Problemas con las Cubiertas de 25 de agosto de 2026
cc: Mark Como, Departamento de Salud Pública
Eric Morofuji, Departamento de Salud Pública

Fisuras y Grietas por Tensión

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

17 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	17 de agosto de 2026 8:49 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

160

Fecha y Hora del Descubrimiento

17 de agosto de 2026 8:58 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

90 pies x 45 pies

Ninguna grieta individual mayor a 50 pies.

Compensación Horizontal (ancho)

Pequeña 0.5-2" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extra Pequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Norte a Sur

Ubicación

Castaic CA
91384 Estados Unidos
(34.433053870281306,
-118.64719701942894)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 6

Fecha y hora de las reparaciones		17 de agosto de 2026 9:35 AM PDT
Descripción de las reparaciones		Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.
Inestabilidad		
¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?		No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

18 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	18 de agosto de 2026 9:51 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

90

Fecha y Hora del Descubrimiento

18 de agosto de 2026 9:52 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

55 pies x 60 pies

Ninguna grieta individual mayor a 50 pies.

Compensación Horizontal (ancho)

Mediana 2-4" de ancho

Compensación Vertical (alto)

Extra Pequeña <0.5" de alto

Orientación (dirección)

Noreste a Sudoeste

Ubicación

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.43363634899183,
-118.64594101562159)

¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas

Sí



Foto 6

Fecha y hora de las reparaciones		18 de agosto de 2026 10:21 AM PDT
Descripción de las reparaciones		Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.
Inestabilidad		
¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?		No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

19 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	19 de agosto de 2026 9:49 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 164



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

20 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Completado

Realizado el	20 de agosto de 2026 9:04 AM PDT
Elaborado por	Nancy Bahena Hernández

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 163



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

21 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Completado

Realizado el	21 de agosto de 2026 12:42 PM PDT
Elaborado por	Nancy Bahena Hernández

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita


Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula

169

Fecha y Hora del Descubrimiento

21 de agosto de 2026 1:27 PM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)	40 pies x 15 pies
Compensación Horizontal (ancho)	Pequeña 0.5-2" de ancho
Compensación Vertical (alto)	Pequeña 0.5-2" de alto
Orientación (dirección)	Noreste a Sudoeste
Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43409797545938, -118.65004723118895)
¿La Fisura o Grita se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Fecha y hora de las reparaciones	21 de agosto de 2026 3:18 PM PDT
Descripción de las reparaciones	Las grietas se reconocieron recorriendo el lugar.
Inestabilidad	
¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

22 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Completado

Realizado el	22 de agosto de 2026 9:29 AM PDT
Elaborado por	Nancy Bahena Hernández

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?

No

Cuadrícula 212



Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?

No

Solución

Esta semana no se realizó el sobrevuelo de drones que se realiza cada dos semanas. Los datos del dron del siguiente sobrevuelo serán incluidos en el siguiente informe semanal.

Cubierta Geosintética

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

17 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	17 de agosto de 2026 8:26 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

17 de agosto de 2026 8:36 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

168

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Deben emparcharse/soldarse por extrusión varios desgarros muy cercanos uno del otro.

Tomar una foto de la reparación



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Descripción de la obra de reparación

Se encintaron los
desgarros al descubrirse
y después se soldaron
por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

17 de agosto de 2026 8:42 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

18 de agosto de 2026 9:36 AM PDT

Problema Identificado 2

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

17 de agosto de 2026 12:47 PM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

158

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 10

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Deben soldarse por extrusión dos
desgarros lado a lado.

Tomar una foto de la reparación



Foto 11



Foto 12

Descripción de la obra de reparación

Los desgarros se encintaron y
se pusieron bolsas de
arena al ser descubierto y
después se soldó por
extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

17 de agosto de 2026 12:50 PM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

18 de agosto de 2026 8:50 AM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

18 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	18 de agosto de 2026 7:51 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1


¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

18 de agosto de 2026 10:24 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

203

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Debe emparcharse soldarse por extrusión el desgarro del revestimiento.

Tomar una foto de la reparación



Foto 2



Foto 3

Descripción de la obra de reparación

Se encintó el desgarro al descubrirse y después se soldó por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

18 de agosto de 2026 10:26 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

19 de agosto de 2026 7:37 AM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

19 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	19 de agosto de 2026 6:51 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

19 de agosto de 2026 2:10 PM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

41

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1



Foto 2

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Deben emparcharse varios desgarros del revestimiento.

Tomar una foto de la reparación



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Descripción de la obra de reparación

Se encintaron los
desgarros al descubrirse
y después se soldaron
por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

19 de agosto de 2026 2:15 PM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

21 de agosto de 2026 1:15 PM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

20 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	20 de agosto de 2026 8:21 AM PDT
Elaborado por	Nancy Bahena Hernández

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

20 de agosto de 2026 9:30 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

154

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Debe emparcharse / soldarse por extrusión el
desgarro del revestimiento soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación



Foto 2



Foto 3

Descripción de la obra de reparación

Se encintó el desgarro al descubrirse y después se soldó por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

20 de agosto de 2026 9:37 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

21 de agosto de 2026 11:45 AM PDT

Problema Identificado 2


¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

20 de agosto de 2026 9:59 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

149

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 4

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Tuvieron que emparcharse /
soldarse por extrusión algunos
desgarros cercanos unos de
otros.

Tomar una foto de la reparación



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

Descripción de la obra de reparación

Se encintaron los desgarros al descubrirse y después se soldó por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

20 de agosto de 2026 10:13 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

21 de agosto de 2026 12:10 PM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

21 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	21 de agosto de 2026 8:36 AM PDT
Elaborado por	Nancy Bahena Hernández

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

21 de agosto de 2026 8:37 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

189

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1



Foto 2

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

2 desgarros cercanos unos de otros. El revestimiento debe emparcharse soldarse por extrusión

Tomar una foto de la reparación



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6

Descripción de la obra de reparación		Se encintaron los desgarros al descubrirse y después se soldó por extrusión.
Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)		21 de agosto de 2026 8:43 AM PDT
¿Se requieren otras reparaciones permanentes?	No	
Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)		24 de agosto de 2026 10:00 AM PDT
Problema Identificado 2		
¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	Sí	
Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema		21 de agosto de 2026 10:01 AM PDT
Ubicación en la Cuadrícula		



Número de Cuadrícula

156

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Desgarros cercanos unos de otros. El revestimiento debe emparcharse/soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

Descripción de la obra de reparación

Se encintaron los desgarros al descubrirse y después se soldó por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

21 de agosto de 2026 10:18 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

24 de agosto de 2026 8:30 AM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?

No

¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?

No

¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?

No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

22 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	22 de agosto de 2026 9:29 AM PDT
Elaborado por	Nancy Bahena Hernández

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

22 de agosto de 2026 10:17 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

176

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Debe emparcharse soldarse por extrusión el desgarro del revestimiento.

Tomar una foto de la reparación



Foto 2



Foto 3

Descripción de la obra de reparación

Se encontró el desgarro al descubrirse y después se soldó por extrusión.

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

22 de agosto de 2026 10:24 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

24 de agosto de 2026 7:30 AM PDT

Problema Identificado 2


¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?

Sí

Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema

22 de agosto de 2026 12:45 PM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula

36

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 4

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Debe emparcharse / soldarse por extrusión el
desgarro del revestimiento soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación



Foto 5



Foto 6

Descripción de la obra de reparación

Se encintó el desgarro al
descubrirse y después se
soldó por extrusión

Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)

22 de agosto de 2026 12:52 PM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?

No

Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)

24 de agosto de 2026 9:00 AM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No