



1 de septiembre de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuraci n Estipulada (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulada en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4 y su modificaci n del 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") mediante este instrumento presenta la compilaci n adjunta de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 24 de agosto de 2026 al 30 de agosto de 2026. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixiviados en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita (el "Vertedero") que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario.

Durante este per odo de informe, Chiquita tambi n realiz  y document  una inspecci n de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el  rea del Ca  n Principal la tarde del 25 de agosto de 2026, en cumplimiento con la nueva Condici n 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspecci n, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. Consistente con la Condici n 27(c), este informe tambi n identifica las filtraciones o acumulaciones de lixiviados observadas fuera de las inspecciones de la Condici n 27(b) durante el per odo del informe.

Para la semana del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026, se observ  una filtraci n de lixiviados el 25 de agosto de 2026 en las Cuadr culas 93 y 95 en el Vertedero, aproximadamente a las 7:30 a.m. La ubicaci n espec fica de esta filtraci n se muestra en los mapas incluidos en el adjunto. El l quido de esta filtraci n viaj  hacia el canal de aguas pluviales pero no lleg  a ninguna de las cuencas de sedimentaci n; el l quido se contuvo con un dique de contenci n. Al descubrir la filtraci n, Chiquita inici  inmediatamente medidas de respuesta y mitigaci n, que incluyeron lavar el canal a presi n mientras aplicaba vac o para asegurar la correcta recolecci n de toda el agua del lavado. Este trabajo de respuesta inicial se complet  aproximadamente a las 2:15 p.m. el 25 de agosto de 2026. Se estima que la filtraci n ha estado presente durante aproximadamente 12 horas. Se estima que el volumen total de lixiviados asociado a esta filtraci n durante ese per odo ha sido de menos de un gal n de los cuales aproximadamente 0.25 galones viajaron hacia el canal de aguas pluviales. El  rea observada impactada por la filtraci n fue de aproximadamente 35 pies cuadrados. La saturaci n del suelo fue caracterizada como "Saturado". No se detect  ning n olor asociado a la filtraci n. Esta filtraci n no volvi  a observarse durante las inspecciones que se realizaron dos veces al d a durante la semana.

1 de septiembre de 2026

Página 2 de 2

Se aplicó sellador a las juntas afectadas el 27 de agosto de 2026 como medida de protección para minimizar la posibilidad de recurrencia. Esta filtración está relacionada con la filtración informada previamente que ocurrió en el área. Chiquita está previendo instalar un sumidero de recolección en el área para minimizar aún más la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

Chiquita continúa construyendo un refuerzo de tierra sobre el lado oeste del Vertedero, contiguo al "proyecto de drenaje del talud oeste" previo, en respuesta a la extrusión continua del material reaccionado en ciertas vías de acceso de preferencia durante el día en la pendiente oeste. Chiquita completó la instalación de una bomba del sumidero en la zona el 11 de agosto de 2026 y actualmente está compactando y colocando material de relleno.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,



Sarah Phillips
Gerente de Cumplimiento Corporativo
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

24 de agosto de 2026 6:37 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

24 de agosto de 2026 2:36 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completado

25 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

25 de agosto de 2026 6:43 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

93/95

Indique la ubicación en el mapa



Foto 1

Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.43031486889863,
-118.64474779144629)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

25 de agosto de 2026 7:30 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

12 horas

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galón

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)

35 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

0 - No Se Detectó Olor

Nivel de saturación del suelo circundante

Saturado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 2



Foto 3

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

Sí




Foto 4

¿La filtración/acumulación viajó hacia la cuenca de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Filtración contenida con el dique de contención existente. Se lavó a presión el canal mientras se recogía el líquido con un camión de vacío. Se aplicará un parche de concreto en las grietas afectadas para evitar futuras filtraciones.



Foto 5



Foto 6



Foto 7

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

25 de agosto de 2026 1:28 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área. La filtración observada en las cuadrículas 93/95 no se observaron durante esta inspección y el emparche continúa pendiente.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

26 de agosto de 2026 6:45 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

26 de agosto de 2026 2:51 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

27 de agosto de 2026 6:50 AM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

27 de agosto de 2026 1:36 PM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

28 de agosto de 2026 7:50 AM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

28 de agosto de 2026 1:36 PM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

29 de agosto de 2026 8:10 AM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de agosto de 2026 / Nancy Bahena Hernández

Realizado el

29 de agosto de 2026 1:04 PM PDT

Elaborado por

Nancy Bahena Hernández

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

30 de agosto de 2026 6:41 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de agosto de 2026 / Tom Roe

Realizado el

30 de agosto de 2026 1:22 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.