



8 de septiembre de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuraci n Estipulada (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulada en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4 y su modificaci n del 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") mediante este instrumento presenta la compilaci n adjunta de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 31 de agosto de 2026 al 6 de septiembre de 2026. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixiviados en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita (el "Vertedero") que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario.

Durante este per odo de informe, Chiquita tambi n realiz  y document  una inspecci n de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el  rea del Ca  n Principal la tarde del 1 de septiembre de 2026, en cumplimiento con la nueva Condici n 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspecci n, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. Consistente con la Condici n 27(c), este informe tambi n identifica las filtraciones o acumulaciones de lixiviados observadas fuera de las inspecciones de la Condici n 27(b) durante el per odo del informe.

Para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, se observ  una filtraci n de lixiviados el 31 de agosto de 2026 en la Cuadr cula 94 en el Vertedero, aproximadamente a las 7:53 a.m. La ubicaci n espec fica de esta filtraci n se muestra en los mapas incluidos en el adjunto. Al descubrir la filtraci n, Chiquita inici  inmediatamente medidas de respuesta y mitigaci n, que incluyeron agregar tierra nueva al  rea afectada. Este trabajo de respuesta inicial se complet  aproximadamente a las 9:30 a.m. el 31 de agosto de 2026. Se estima que la filtraci n ha estado presente durante aproximadamente ocho horas. Se estima que el volumen total de lixiviados asociado a esta filtraci n durante ese per odo ha sido de entre uno y cinco galones. El  rea observada impactada por la filtraci n fue de aproximadamente 12 pies cuadrados. La saturaci n del suelo fue caracterizada como "Saturado". La intensidad del olor fue caracterizada como "Muy Leve". Esta filtraci n no volvi  a observarse durante las inspecciones que se realizaron dos veces al d a durante la semana. Chiquita est  previendo instalar un sumidero de recolecci n en el  rea para minimizar a n m s la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

8 de septiembre de 2026

Página 2 de 2

Chiquita continúa construyendo un refuerzo de tierra sobre el lado oeste del Vertedero, contiguo al "proyecto de drenaje del talud oeste" previo, en respuesta a la extrusión continua del material reaccionado en ciertas vías de acceso de preferencia durante el día en la pendiente oeste. Chiquita completó la instalación de una bomba del sumidero en la zona el 11 de agosto de 2026 y actualmente está compactando y colocando material de relleno.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,



Sarah Phillips
Gerente de Cumplimiento Corporativo
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

31 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

31 de agosto de 2026 6:34 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

94

Indique la ubicación en el mapa



Foto 1

Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.43103202156213,
-118.64536455843471)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

31 de agosto de 2026 7:53 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

8 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)

12 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor	1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave
Nivel de saturación del suelo circundante	Saturado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?	No
---	----

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se agregó tierra nueva para contener la filtración



Foto 3

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

31 de agosto de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

31 de agosto de 2026 3:11 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área. La filtración observada en la cuadrícula 94 no se observó al momento de esta inspección.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

1 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

1 de septiembre de 2026 6:43 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección.

También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

1 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

1 de septiembre de 2026 1:43 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Cuadrícula 94. No se observó ninguna de las filtraciones observadas en esta área ni del lado oeste en este momento de esta inspección.
Actualmente se están realizando reparaciones permanentes sobre el lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

2 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	2 de septiembre de 2026 7:22 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección.
	También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

2 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

2 de septiembre de 2026 2:33 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección.
También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

3 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

3 de septiembre de 2026 6:53 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

3 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

3 de septiembre de 2026 2:33 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección.
También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

4 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

4 de septiembre de 2026 8:27 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección.

También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

4 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

4 de septiembre de 2026 1:44 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
 Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

5 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

5 de septiembre de 2026 7:30 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

5 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

5 de septiembre de 2026 1:08 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

6 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

6 de septiembre de 2026 9:05 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
 Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

6 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

6 de septiembre de 2026 1:07 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección.
	También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.