



22 de septiembre de 2026

**Por e-mail**

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)  
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)  
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)  
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur  
21865 East Copley Drive  
Diamond Bar, California 91765-4182

**Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuración Estipulada (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4 y su modificación del 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") mediante este instrumento presenta la compilación adjunta de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 14 de septiembre de 2026 al 20 de septiembre de 2026.

Durante este período de informe, Chiquita también realizó y documentó una inspección de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el área del Cañón Principal la tarde del 16 de septiembre de 2026, en cumplimiento con la nueva Condición 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspección, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. Consistente con la Condición 27(c), este informe también identifica las filtraciones o acumulaciones de lixiviados observadas fuera de las inspecciones de la Condición 27(b) durante el período del informe.

Para la semana del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026, se observó una filtración de lixiviados inicialmente el 14 de septiembre de 2026 en la Cuadrícula 194 en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero") aproximadamente a las 7:11 a.m. La ubicación específica de esta filtración se muestra en los mapas incluidos en el adjunto. Al descubrir la filtración, Chiquita inició inmediatamente medidas de respuesta y mitigación, que incluyeron agregar tierra nueva al área afectada. Este trabajo de respuesta inicial se completó aproximadamente a las 8:45 a.m. el 14 de septiembre de 2026. Se estima que la filtración ha estado presente durante aproximadamente tres horas. Se estima que el volumen total de lixiviados asociado a esta filtración durante ese período ha sido de entre uno y cinco galones. El área observada impactada por la filtración fue de aproximadamente 16 pies cuadrados. La saturación del suelo fue caracterizada como "Saturado". La intensidad del olor fue caracterizada como "Muy Leve".

La filtración se volvió a observar en el mismo lugar durante las inspecciones de la mañana, realizadas el 15 de septiembre y el 16 de septiembre de 2026. Chiquita continuó implementando medidas de respuesta, que incluyeron agregar tierra nueva a la zona afectada. Se estima que las filtraciones observadas durante el 15 de septiembre y el 16 de septiembre

en la Cuadrícula 194 han estado presentes por un total acumulado de aproximadamente ocho horas; aproximadamente cuatro horas el 15 de septiembre y cuatro horas el 16 de septiembre. La cantidad estimada de lixiviados fue de entre uno y cinco galones en cada fecha. El área observada, impactada por la filtración, varió durante el período de informe, que varió de aproximadamente cuatro o ocho pies cuadrados. La saturación del suelo fue caracterizada como "Líquido Libre Estancado". El olor fue caracterizado como "Muy Leve". La filtración no se observó durante inspecciones posteriores realizadas esa semana.

El 15 de septiembre de 2026 también se observó una filtración en la Cuadrícula 94, aproximadamente a las 9:24 a.m. La ubicación específica de esta filtración se muestra en los mapas incluidos en el adjunto. Al descubrir la filtración, Chiquita inició inmediatamente medidas de respuesta y mitigación, que incluyeron agregar tierra nueva al área afectada. Este trabajo de respuesta inicial se completó aproximadamente a las 11:00 a.m. el 15 de septiembre de 2026. Se estima que la filtración ha estado presente durante aproximadamente seis horas en total. Se estima que el volumen total de lixiviados asociado a esta filtración durante ese período ha sido de entre 11 y 20 galones. El área observada impactada por la filtración fue de aproximadamente 100 pies cuadrados. La saturación del suelo fue caracterizada como "Líquido Libre Estancado". No se detectó ningún olor asociado a esta filtración. Esta filtración no volvió a observarse durante las inspecciones que se realizaron dos veces al día esa semana. Esta filtración está relacionada con la filtración informada previamente que ocurrió en la Cuadrícula 94. Chiquita está previendo comenzara a trabajar en la instalación de un colector de filtraciones similar de a un drenaje de talud de lixiviados en el área esta semana, para minimizar la posibilidad de que haya una futura recurrencia.

Se observaron otras filtraciones en la Cuadrícula 87 y en la Cuadrícula 206 el 15 de septiembre y el 16 de septiembre respectivamente, como se describe en mayor detalle en los registros adjuntos.

Chiquita continúa construyendo un refuerzo de tierra sobre el lado oeste del Vertedero, contiguo al proyecto de drenaje del talud oeste previo, en respuesta a la extrusión continua del material reaccionado en ciertas vías de acceso de preferencia durante el día en la pendiente oeste. Chiquita continúa compactando y colocando material de relleno.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,



Sarah Phillips  
Gerente de Cumplimiento Corporativo  
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 14 de Septiembre al 20 de Septiembre de 2026

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

14 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 14 de septiembre de 2026 7:11 AM PDT |
| Elaborado por | Tom Roe                              |

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

194

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384  
Estados Unidos  
(34.43042935465008,  
-118.64554660034025)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación 14 de septiembre de 2026 7:11 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar 3 horas

Cantidad estimada de lixiviado 1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados aproximados impactados) 16 pies cuadrados

Tipo de olor Lixiviado

Intensidad del olor 1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante Saturado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Se agregó tierra para contener la filtración.



Foto 2

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

14 Septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

14 de septiembre de 2026 1:39 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área. La filtración observada en la cuadrícula 194 no se observó al momento de esta inspección.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

15 Septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

15 de septiembre de 2026 8:08 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

94

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384  
Estados Unidos  
(34.430730928586094,  
-118.64528325173862)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación 15 de septiembre de 2026 9:24 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar 6 horas

Cantidad estimada de lixiviado 11-20 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados) 100 pies cuadrados

Tipo de olor Lixiviado

Intensidad del olor 0 - No Se Detectó Olor

Nivel de saturación del suelo circundante Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se agregó tierra para contener la filtración



Foto 2



Foto 3

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 2

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

194

Indique la ubicación en el mapa



**Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.**

Castaic CA 91384  
Estados Unidos  
(34.431010844133375,  
-118.6455883406354)

**Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación** 15 de septiembre de 2026 9:38 AM PDT

**Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar** 4 horas

**Cantidad estimada de lixiviado** 1-5 galones

**Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)** 4 pies cuadrados

**Tipo de olor** Lixiviado

**Intensidad del olor** 1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

**Nivel de saturación del suelo circundante** Líquido libre estancado

**Imagen de la filtración/acumulación**



Foto 4

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

### ¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se agregó tierra para contener la filtración



Foto 5

### Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 3

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

87

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384  
Estados Unidos  
(34.43101135334356,  
-118.64552800241071)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación  
9:42 AM PDT

15 de septiembre de 2026

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

4 horas

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Cantidad estimada de lixiviado | 1-5 galones |
|--------------------------------|-------------|

**Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)**

10 pies cuadrados

**Tipo de olor**

Lixiviado

**Intensidad del olor**

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

**Nivel de saturación del suelo circundante**

Saturado

**Imagen de la filtración/acumulación**



Foto 6

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Se agregó tierra para contener la filtración



Foto 7

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

15 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 15 de septiembre de 2026 1:51 PM PDT |
| Elaborado por | Tom Roe                              |

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área. La filtración en las cuadrículas 94, 194 y 87 no se observaron tampoco al momento de esta inspección.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

16 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 16 de septiembre de 2026 6:45 AM PDT |
| Elaborado por | Tom Roe                              |

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

194

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384  
Estados Unidos  
(34.42984709505895,  
-118.64531673763602)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

16 de septiembre de 2026 7:49 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

4 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)

8 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Se agregó tierra y se colocó un revestimiento para contener la filtración.



Foto 2

**Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 2**

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

Sí

**¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?**

206

**Indique la ubicación en el mapa**



**Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.**

(34.43748033111619,  
-118.65205339077002)

**Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación** 16 de septiembre de 2026 9:36 AM PDT

**Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar** 3 horas

**Cantidad estimada de lixiviado** 11-20 galones

**Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)** 150 pies cuadrados

**Tipo de olor** Lixiviado

**Intensidad del olor** 4 - Olor Fuerte

**Nivel de saturación del suelo circundante** Líquido libre estancado

**Imagen de la filtración/acumulación**



Foto 3

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

### ¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se aspiró el líquido. Se destapó la tubería de drenaje que previamente estaba enterrada, que se había tapado temporalmente durante el Proyecto del Talud Oeste, y se quitó el tapón. La tubería ahora está abierta y está drenando correctamente hacia el área del Proyecto del Talud Oeste, como estaba previsto.



Foto 4

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

16 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

16 de septiembre de 2026 2:25 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área. Las filtraciones en las cuadrículas 194 y 206 no se observaron tampoco al momento de esta inspección.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Realizado el

17 de septiembre de 2026 8:13 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

| Inspección de Filtraciones de Lixiviados                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Foto 1</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.</b></p> | <p>Calle perimetral del lado oeste.<br/>No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.</p> |

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

17 de septiembre de 2026 2:09 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

17 de septiembre de 2026 8:13 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

| Inspección de Filtraciones de Lixiviados                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Foto 1</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.</b></p> | <p>Calle perimetral del lado oeste.<br/>No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.</p> |

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

17 de septiembre de 2026 2:09 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 18 de septiembre de 2026 7:22 AM PDT |
| Elaborado por | John Boucher                         |

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 18 de septiembre de 2026 2:20 PM PDT |
| Elaborado por | John Boucher                         |

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 19 de septiembre de 2026 8:07 AM PDT |
| Elaborado por | John Boucher                         |

| Inspección de Filtraciones de Lixiviados               |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados   |    |
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1 |    |
| ¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?  | No |



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
 No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de septiembre 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el

19 de septiembre de 2026 1:02 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de septiembre de 2026 / Edwin DeLeon/Mike Álvarez

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 20 de septiembre de 2026 6:21 AM PDT |
| Elaborado por | Edwin DeLeón/Mike Álvarez            |

| Inspección de Filtraciones de Lixiviados               |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados   |    |
| Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1 |    |
| ¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?  | No |



Foto 1

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.</b></p> | <p>Calle perimetral del lado oeste.<br/>No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de septiembre de 2026 / Edwin DeLeon/Mike Álvarez

Completada

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Realizado el  | 20 de septiembre de 2026 1:10 PM PDT |
| Elaborado por | Edwin DeLeón/Mike Álvarez            |

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado oeste.  
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en este momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.