



6 de octubre de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior en Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuraci n Estipulada (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

A todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulada con el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, seg n su modificaci n del 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") por medio de la presente presenta la compilaci n adjunta de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 28 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixiviados en curso en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero") que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario.

Durante este per odo de informe, Chiquita tambi n realiz  y document  una inspecci n de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el  rea del Ca  n Principal la tarde del 30 de septiembre de 2026, en cumplimiento con la nueva Condici n 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspecci n, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. En consonancia con la Condici n 27(c) modificada, este informe tambi n identifica cualquier filtraci n o acumulaci n de lixiviados observada fuera de las inspecciones de la Condici n 27(b) durante el per odo del informe.

Para la semana del 28 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, se observaron varias filtraciones relacionadas el 30 de septiembre de 2026 en la Cuadr cula 87 y en la Cuadr cula 194 en el Vertedero, aproximadamente a las 6:30 a.m. La ubicaci n espec fica de esta filtraci n se muestra en los mapas incluidos en el adjunto. Al descubrir la filtraci n, Chiquita inici  inmediatamente medidas de respuesta y mitigaci n, que incluyeron agregar tierra nueva a las  reas afectadas. Este trabajo de respuesta inicial se complet  aproximadamente a las 8:15 a.m. el 30 de septiembre de 2026. Se estima que la filtraci n ha estado presente durante aproximadamente cuatro horas. Se estima que el volumen total de lixiviados de la filtraci n ha sido de entre seis y diez galones. El  rea combinada impactada por la filtraci n fue de aproximadamente 25 pies cuadrados. La saturaci n del suelo fue caracterizada como "L quido libre estancado". La intensidad del olor fue caracterizada como "Leve". Esta filtraci n no volvi  a observarse durante las inspecciones que se realizaron dos veces al d a durante la semana. Esta filtraci n est  relacionada con la filtraci n informada previamente que ocurri  en la Cuadr cula 94 y en la Cuadr cula 194. El 2 de octubre de 2026, Chiquita complet  la instalaci n de un colector de filtraciones, similar a un drenaje de pie de lixiviados, en el  rea para minimizar a n m s la posibilidad de que vuelva a ocurrir.


6 de octubre de 2026

Página 2 de 2

Chiquita también continúa construyendo un apuntalamiento de tierra en el lado oeste del Vertedero, contiguo al “proyecto de drenaje del pie de la pendiente oeste” previo, en respuesta a la extrusión continua de material reaccionado en ciertas vías preferenciales que salen a la superficie en la pendiente oeste. Chiquita recientemente completó la construcción de los apuntalamientos inferior y superior y continúa trabajando en el resto del proyecto del pie oeste, que incluye la instalación de infraestructura de aguas pluviales y la finalización de las mejoras de la calle.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,



Tessa Lenz
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Realizado el

28 de septiembre de 2026 6:45 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Realizado el

28 de septiembre de 2026 2:50 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	29 de septiembre de 2026 7:17 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Realizado el

29 de septiembre de 2026 2:10 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Realizado el

30 de septiembre de 2026 6:28 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

194, 87

Filtraciones en varios lugares, todas relacionadas.

Indique la ubicación en el mapa



Coloque el pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

Castaic CA 91384
Estados Unidos
(34.43111202925636,
-118.64528987991329)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

30 de septiembre de 2026 6:30 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

4 horas

Cantidad estimada de lixiviado

6-10 galones

Volumen combinado entre áreas

Extensión del área impactada (pies cuadrados aproximados impactados)

25 pies cuadrados
(combinados en diferentes lugares)

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

2 - Olor leve detectado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se agregó tierra para contener las filtraciones. Está en progreso la construcción de un colector para filtraciones.



Foto 4

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

30 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el

30 de septiembre de 2026 2:09 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área. Las filtraciones observadas en las cuadrículas 194 y 87 tampoco se observaron al momento de esta inspección.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de octubre de 2026 / John Boucher

Realizado el

1 de octubre de 2026 8:09 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de octubre de 2026 / John Boucher

Realizado el	1 de octubre de 2026 1:47 PM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de octubre de 2026 / John Boucher

Realizado el

2 de octubre de 2026 7:10 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de octubre de 2026 / John Boucher

Realizado el	2 de octubre de 2026 2:11 PM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada


3 de octubre de 2026 / Edwin De León

Realizado el

3 de octubre de 2026 6:34 AM PDT

Elaborado por

Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de octubre de 2026 / Edwin De León

Realizado el

3 de octubre de 2026 1:40 PM PDT

Elaborado por

Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el

4 de octubre de 2026 6:40 AM PDT

Elaborado por

Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No
	
Foto 1	
Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el

4 de octubre de 2026 1:05 PM PDT

Elaborado por

Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.
No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área al momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.