13 de octubre de 2026

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Ref.: Informe de Inspección Semanal de Lixiviados de Chiquita Canyon, LLC para la Orden de Depuración Estipulada (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)

A todos:

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, modificada el 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") mediante este instrumento presenta la compilación adjunta de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 5 de octubre de 2026 al 11 de octubre de 2026. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero") durante el período de informe.

Durante este período de informe, Chiquita también realizó y documentó una inspección de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el área del Cañón Principal la tarde del 8 de octubre de 2026, en cumplimiento con la nueva Condición 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspección, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. En consonancia con la Condición 27(c) modificada, este informe también identifica cualquier filtración o acumulación de lixiviados observada fuera de las inspecciones de la Condición 27(b) durante el período del informe. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados fuera de esas inspecciones durante el período de informe.

Chiquita recientemente completó la construcción de los apuntalamientos de tierra inferior y superior en el lado oeste del Vertedero, completando la parte relacionada con las filtraciones del proyecto del pie oeste, previsto para tratar la extrusión continua de material reaccionado en ciertas vías preferenciales que salen a la superficie en el talud oeste. Continúa en curso otra obra asociada al proyecto, no relacionada con las filtraciones, que incluye la construcción de la nueva zanja perimetral de aguas pluviales y las mejoras viales asociadas.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Tessa Lenz

Tessa Lenz
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 5 de octubre al 11 de octubre de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

5 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	5 de octubre de 2026 7:10 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta zona.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

5 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	5 de octubre de 2026 2:17 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	6 de octubre de 2026 8:24 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	6 de octubre de 2026 1:53 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

7 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	7 de octubre de 2026 7:21 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección. También se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	7 de octubre de 2026 2:35 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	8 de octubre de 2026 8:35 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	8 de octubre de 2026 2:31 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección; se están realizando reparaciones permanentes para contener la filtración en esta área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

9 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	9 de octubre de 2026 7:21 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. No se observó ninguna de las filtraciones observadas previamente en esta área, en el momento de esta inspección. La parte del proyecto del pie oeste relacionada con las filtraciones se considera completa.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

9 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	9 de octubre de 2026 1:02 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	10 de octubre de 2026 6:59 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	10 de octubre de 2026 1:11 PM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	11 de octubre de 2026 7:47 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	11 de octubre de 2026 1:07 PM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó alguna filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste