CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

20 de octubre de 2026

Por correo electrónico

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Re: Informe de Inspección Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuración Estipulada (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, según su modificación del 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") mediante este instrumento presenta la compilación adjunta de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 12 de octubre de 2026 al 18 de octubre de 2026. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtración ni acumulación de lixiviados en curso en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero") que haya ocurrido en un lugar más de una vez dentro de la semana calendario.

Durante este período de informe, Chiquita también realizó y documentó una inspección de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el área del Cañón Principal la tarde del 16 de octubre de 2026, en cumplimiento con la nueva Condición 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspección, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. En consonancia con la Condición 27(c) modificada, este informe también identifica cualquier filtración o acumulación de lixiviados observadas fuera de las inspecciones de la Condición 27(b) durante el período del informe. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados fuera de esas inspecciones durante el período de informe.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Tessa Lenz

Tessa Lenz
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	12 de octubre de 2026 7:25 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita


12 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	12 de octubre de 2026 1:10 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados	
Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1	
¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	Sí
¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?	194

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43022154493459, -118.64540116514746)
Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación	12 de octubre de 2026 1:16 PM PDT
Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar	1/2 hora
Cantidad estimada de lixiviados	1-5 galones
Extensión del área impactada (pies cuadrados aproximados impactados)	6 pies cuadrados
Tipo de olor	Lixiviado
Intensidad del olor	2 - Se Detectó un Olor Leve
Nivel de saturación del suelo circundante	Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?	No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se encontró un pozo abandonado y se agregó una tapa para que el flujo de líquido sea más lento y se agregó un interceptor lateral nuevo para dirigir el líquido al drenaje del talud existente que fluye hacia un sumidero.



Foto 2

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

13 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	13 de octubre de 2026 8:27 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste. La filtración observada ayer en la Cuadrícula 194 no se observó durante esta inspección.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

13 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	13 de octubre de 2026 2:03 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

14 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	14 de octubre de 2026 7:27 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

14 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	14 de octubre de 2026 3:25 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

15 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	15 de octubre de 2026 8:26 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

15 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	15 de octubre de 2026 2:11 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

16 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	16 de octubre de 2026 7:09 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

16 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Realizado el	16 de octubre de 2026 2:19 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Completada

Realizado el	17 de octubre de 2026 6:51 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Sin acumulaciones o fugas en la calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Completada

Realizado el	17 de octubre de 2026 1:49 PM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Sin filtraciones o acumulaciones en la calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Completada

Realizado el	18 de octubre de 2026 6:55 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados? No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados. Sin filtraciones ni acumulaciones en la calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Completada

Realizado el	18 de octubre de 2026 1:20 PM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Sin filtraciones o acumulaciones en la calle perimetral del lado oeste