CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

20 de octubre de 2026

Por correo electrónico
Karen Gork
Jefa Especialista en Salud Ambiental
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Agencia de Cumplimiento Local
División de Programas Ambientales
5050 Commerce Drive,
Baldwin Park, California 91706
KGork@ph.lacounty.gov

Re: Informe Semanal de Chiquita Canyon, LLC sobre la Documentación y el Seguimiento de Problemas con las Cubiertas

Estimada Sra. Gork:

En cumplimiento con la carta de la Agencia de Cumplimiento Local ("LEA") del 2 de mayo de 2024 que aprueba el Segundo Plan Escrito Revisado de Chiquita del 16 de abril de 2024 para Documentar y Llevar un Seguimiento de Problemas con las Cubiertas ("Segundo Plan Escrito Revisado"), con la carta de la LEA del 29 de mayo de 2024 y con la Orden de Cumplimiento de la LEA del 6 de junio de 2024, Chiquita presenta el informe adjunto para documentar y llevar un seguimiento de los problemas con las cubiertas de la semana que corre del 12 de octubre de 2026 al 17 de octubre de 2026.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Tessa Lenz

Tessa Lenz
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Informe Semanal de Problemas con las Cubiertas del 20 de octubre de 2026
cc: Mark Como, Departamento de Salud Pública
Eric Morofuji, Departamento de Salud Pública

Fisuras y Grietas por Tensión

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

12 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	12 de octubre de 2026 9:29 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe


Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula	160
Fecha y Hora del Descubrimiento	12 de octubre de 2026 9:41 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2


Foto 3


Foto 4


Foto 5


Foto 6


Foto 7

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)

120 pies x 80 pies

Ninguna grieta individual de 50 pies o más

Desplazamiento Horizontal (ancho)	Pequeña 0.5-2" de ancho
Desplazamiento Vertical (alto)	Extra Pequeña <0.5" de alto
Orientación (dirección)	Noreste a Sudoeste
Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43320164097441, -118.6471781423292)
¿La Fisura o Grieta se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí



Foto 8

Fecha y hora de las reparaciones	12 de octubre de 2026 10:16 AM PDT
Descripción de las reparaciones	Se compactaron las grietas pasando maquinaria de orugas.

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

13 de octubre de 2026 / John Boucher

Completado

Realizado el	13 de octubre de 2026 10:08 AM PDT
Elaborado por	John Boucher


Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula	163
Fecha y Hora del Descubrimiento	13 de octubre de 2026 10:16 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x	35 pies

pies)	
Desplazamiento Horizontal (ancho)	Extra Pequeña <0.5 de ancho
Desplazamiento Vertical (alto)	Extra Pequeña <0.5" de alto
Orientación (dirección)	Noreste a Sudoeste
Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43367609478185, -118.64794848670815)
¿La Fisura o Grieta se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí




Foto 3

Fecha y hora de las reparaciones	13 de octubre de 2026 10:43 AM PDT
Descripción de las reparaciones	Se compactaron las grietas pasando maquinaria de orugas.

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 2

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula	163
Fecha y Hora del Descubrimiento	13 de octubre de 2026 10:40 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)	20 pies
Desplazamiento Horizontal (ancho)	Extra Pequeña <0.5 de ancho
Desplazamiento Vertical (alto)	Extra Pequeña <0.5" de alto
Orientación (dirección)	Noreste a Sudoeste
Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43256578367595, -118.64771368801219)
¿La Fisura o Grieta se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí



Foto 7

Fecha y hora de las reparaciones	13 de octubre de 2026 11:28 AM PDT
Descripción de las reparaciones	Se compactaron las grietas pasando maquinaria de orugas.

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

14 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	14 de octubre de 2026 2:42 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No



Foto 1

El número de cuadrícula del área de la fotografía donde no hay fisuras ni grietas por tensión	90

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

15 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	15 de octubre de 2026 9:43 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe


Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula	90
Fecha y Hora del Descubrimiento	15 de octubre de 2026 9:44 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 1



Foto 2

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x	6 pies x 3 pies

pies)

Desplazamiento Horizontal (ancho)	Mediana 2-4" de ancho
Desplazamiento Vertical (alto)	Extra Pequeña <0.5" de alto
Orientación (dirección)	Este a Oeste
Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43354147635523, -118.64639140727344)
¿La Fisura o Grieta se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí


Foto 3


Foto 4


Fecha y hora de las reparaciones	15 de octubre de 2026 9:58 AM PDT
Descripción de las reparaciones	Otro (por favor describa)

Se agregó tierra y se compactó

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 2

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	Sí

Utilizando la imagen adjunta, anote todas las áreas en las que los inspectores identificaron una fisura o grieta por tensión.



Ubicación en la Cuadrícula	160
Fecha y Hora del Descubrimiento	15 de octubre de 2026 9:51 AM PDT

Imagen de la Fisura/Grieta por Tensión



Foto 5



Foto 6



Foto 7

Longitud de la grieta (en pies) o zona que contiene múltiples grietas (pies x pies)	30 pies x 25 pies
Desplazamiento Horizontal (ancho)	Extra Pequeña <0.5 de ancho
Desplazamiento Vertical (alto)	Extra Pequeña <0.5" de alto
Orientación (dirección)	Noreste a Sudoeste
Ubicación	Castaic CA 91384 Estados Unidos (34.43324161628399, -118.64717491795464)
¿La Fisura o Grieta se reparó? Si se reparó, agregue una fotografía y la descripción de las reparaciones realizadas	Sí



Foto 8

Fecha y hora de las reparaciones	15 de octubre de 2026 10:42 AM PDT
Descripción de las reparaciones	Se compactaron las grietas pasando maquinaria de orugas.

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

16 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	16 de octubre de 2026 10:06 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No




Foto 1

El número de cuadrícula del área de la fotografía donde no hay fisuras ni grietas por tensión	164

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

17 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Completado

Realizado el	17 de octubre de 2026 10:27 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No



Foto 1

El número de cuadrícula del área de la fotografía donde no hay fisuras ni grietas por tensión	198

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

Asentamiento

Esta semana no se realizó el sobrevuelo de drones que se realiza cada dos semanas. Los datos del dron del siguiente sobrevuelo serán incluidos en el siguiente informe semanal.

Cubierta Geosintética

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

12 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	12 de octubre de 2026 9:29 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas	
Problema Identificado	
Problema Identificado 1	
¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta	
¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

13 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	13 de octubre de 2026 9:56 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas	
Problema Identificado	
Problema Identificado 1	
¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	Sí
Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema	13 de octubre de 2026 10:19 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula	187

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1



Foto 2


Foto 3


Foto 4

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Los desgarros del revestimiento deben emparcharse/soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación


Foto 5


Foto 6


Foto 7


Foto 8


Foto 9


Foto 10



Foto 11


Foto 12


Foto 13


Foto 14


Foto 15


Foto 16


Foto 17


Foto 18


Foto 19

Descripción de la obra de reparación	Los desgarros se encintaron al ser descubiertos y después se emparcharon y se soldaron por extrusión.
Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)	13 de octubre de 2026 10:25 AM PDT

¿Se requieren otras reparaciones permanentes?	No
Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)	16 de octubre de 2026 3:15 PM PDT

Problema Identificado 2

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	Sí
Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema	13 de octubre de 2026 10:42 AM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula	180

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 20



Foto 21



Foto 22

Notar cuál es el problema y qué debe repararse

Los desgarros del revestimiento deben emparcharse/soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26


Foto 27


Foto 28


Foto 29

Descripción de la obra de reparación	Se encintaron los desgarros al descubrirse y después se emparcharon/soldaron por extrusión.
Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)	13 de octubre de 2026 11:22 AM PDT
¿Se requieren otras reparaciones permanentes?	No
Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)	14 de octubre de 2026 10:18 AM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

14 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	14 de octubre de 2026 10:40 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas	
Problema Identificado	
Problema Identificado 1	
¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No


Foto 1


Foto 2


Foto 3


Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta	
¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

15 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	15 de octubre de 2026 8:33 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas	
Problema Identificado	
Problema Identificado 1	
¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	Sí
Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema	15 de octubre de 2026 2:29 PM PDT

Ubicación en la Cuadrícula



Número de Cuadrícula	182

Tomar fotos de los problemas identificados



Foto 1

Notar cuál es el problema y qué debe repararse	El desgarro del revestimiento debe emparcharse/soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación



Foto 2

Descripción de la obra de reparación	Se encintó el desgarro al descubrirse
Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)	15 de octubre de 2026 2:31 PM PDT
¿Se requieren otras reparaciones permanentes?	Sí
Las reparaciones permanentes se programaron para el 26/10/26	
Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)	

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

16 de octubre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	16 de octubre de 2026 9:31 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas	
Problema Identificado	
Problema Identificado 1	
¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta	
¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

17 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	17 de octubre de 2026 7:29 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética? No




Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta	
¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No