CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

27 de octubre de 2026

Por correo electrónico

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de la Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Re: Informe de Inspección Semanal de Lixiviados de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuración Estipulada (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)

Todos:

Conforme a la Condición 27(c) de la Orden de Depuración Estipulada con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, según su modificación del 3 de junio de 2026 (la "Orden"), Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") mediante este instrumento presenta la compilación adjunta de registros de inspecciones de filtración de lixiviados que se realizan dos veces al día, en el período transcurrido del 19 de octubre de 2026 al 25 de octubre de 2026. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados en el Vertedero de Chiquita Canyon (el "Vertedero") durante el período de informe.

Durante este período de informe, Chiquita también realizó y documentó una inspección de filtraciones de lixiviados ampliada de toda el área del Cañón Principal la tarde del 20 de octubre de 2026, en cumplimiento con la Condición 27(b)(ii) de la Orden. No se observaron filtraciones de lixiviados durante esa inspección, como se refleja en el registro de inspecciones adjunto de esa tarde. En consonancia con la Condición 27(c) modificada, este informe también identifica cualquier filtración o acumulación de lixiviados observadas fuera de las inspecciones de la Condición 27(b) durante el período del informe. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixiviados fuera de esas inspecciones durante el período de informe.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Tessa Lenz

Tessa Lenz
Gerente Ambiental
Chiquita Canyon

Adjunto: Registros de Inspecciones de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados del 19 de octubre al 25 de octubre de 2026

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	19 de octubre de 2026 7:21 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

19 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	19 de octubre de 2026 2:14 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

20 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	20 de octubre de 2026 8:56 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

20 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	20 de octubre de 2026 3:00 PM PDT

Se inspeccionó el Cañón Principal completo para 27(b)(ii)

Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

21 de octubre de 2026 / John Boucher

Completada

Realizado el	21 de octubre de 2026 7:27 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

21 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	21 de octubre de 2026 1:21 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

22 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	22 de octubre de 2026 8:47 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

22 de octubre de 2026 / Tom Roe

Realizado el	22 de octubre de 2026 1:22 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

23 de octubre de 2026 / John Boucher

Realizado el	23 de octubre de 2026 8:57 AM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

23 de octubre de 2026 / John Boucher

Realizado el	23 de octubre de 2026 3:28 PM PDT
Elaborado por	John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	24 de octubre de 2026 6:53 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	24 de octubre de 2026 1:12 PM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	25 de octubre de 2026 6:57 AM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de octubre de 2026 / Edwin De Leon

Realizado el	25 de octubre de 2026 1:06 PM PDT
Elaborado por	Edwin De Leon

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?	No




Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.	Calle perimetral del lado oeste.