

Archivado: Viernes 28 de marzo de 2025 9:12:19 AM

De: [Amanda Froman](#)

Enviado: Domingo 23 de marzo de 2025 8:01:07 PM

Para: [Baitong Chen](#) [Nathaniel Dickel](#) [Christina Ojeda](#)

Cc: [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Kelly Kincella](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe de un derrame de lixiviados, en base a lo que sabe Chiquita actualmente sobre el evento:

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame

0. 0. El derrame se descubrió el 22 de marzo de 2025 aproximadamente a la 3:00 AM a.m.

(2) designación del área inspeccionada

1. 1. Se derramaron lixiviados de una manguera que estaba sujetada a una línea de vacío en el Parque de Tanques 9 en las cuadrículas 82 y 32. Los lixiviados del derrame no salieron del área del vertedero ni llegaron a ningún canal de aguas pluviales o a alguno de los estanques de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame

2. 2. Robert Aguilar

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones

0. 0. Al descubrir el derrame, personal del parque de tanques volvió a conectar la manguera a la línea de vacío, aplicó absorbente a la zona afectada, usó un camión de vacío para aspirar el líquido estancado, removió el absorbente y la tierra sucia y agregó tierra nueva a la zona. La limpieza comenzó inmediatamente y se completó el mismo día.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame

0. 0. En base a lo que Chiquita sabe actualmente, parece ser que el derrame ocurrió después de que se conectó la manguera a la línea de vacío, ésta quedó suelta.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame

1. 1. Chiquita estima de forma conservadora que se derramaron aproximadamente 50 galones de lixiviados tratados.

(7) acciones correctivas para evitar futuras ocurrencias

• * Personal de Chiquita continuará revisando las mangueras de forma rutinaria para asegurarse de que estén conectadas a las líneas de vacío.

Atentamente,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento del
Vertedero de Chiquita Canyon
Waste Connections, Inc.
(central) 661-625-1409