

De: Sarah Phillips <Sarah.Phillips@WasteConnections.com>
Enviado: Miércoles 28 de enero de 2026 8:15 PM
Para: Baitong Chen; Nathaniel Dickel; Christina Ojeda
Cc: Ryan.Rietzel@WasteConnections.com; Matt Breuer; Neal, Erin@DTSC; Zmily, Zanalee@DTSC; Eric Morofuji
Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon: – Caso No. 6177-4: Informe de Derrame (Condición 27(e))

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla un derrame en la cuadrícula 77, cerca del sumidero norte 1 de lixiviados característicamente peligrosos asociados al Perímetro Norte.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

1. El derrame se descubrió el 27 de enero de 2026 aproximadamente a las 7:00 a.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se derramaron lixiviados característicamente peligrosos en la cuadrícula 77 cerca del Sumidero Norte 1. El líquido del derrame no ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

1. José Ascencio

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir el derrame, personal de Chiquita aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por el derrame.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

1. Chiquita no puede determinar la causa raíz de este derrame. Cuando personal de Chiquita descubrió el líquido, no había líquido fluyendo activamente y no había una fuente identificable para este líquido.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

1. Chiquita estima de forma conservadora que se derramaron menos de 0.5 galones de lixiviados que por su característica son peligrosos, que se derramaron.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, se quitó el absorbente sucio y se lo colocó en un contenedor para la correcta disposición. La limpieza comenzó inmediatamente -colocando absorbente de inmediato para contener el líquido- y se completó en aproximadamente en 4 horas.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

1. Chiquita les recordó este derrame a su personal y a los contratistas externos y las expectativas y los requerimientos de informar fugas.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

1. Chiquita no ha podido identificar a la persona involucrada en la causa raíz de este derrame, si es que hubo alguna.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

1. Chiquita no ha podido identificar a la persona involucrada en la causa raíz de este derrame, si es que hubo alguna. Chiquita no proporciona capacitación a contratistas; pero Chiquita previamente les había comunicado a los contratistas externos y a su personal cuáles son los procedimientos adecuados para derrames y fugas y personal de Chiquita recibió capacitación sobre las operaciones correspondientes para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

2. Chiquita no ha podido identificar a la persona involucrada en la causa raíz de este derrame, si es que hubo alguna.

Sarah Phillips

248.930.2779

Gerente de Cumplimiento Corporativo

Waste Connections

