

**Archivado:** Jueves 5 de febrero de 2026 1:49:27 PM  
**De:** [Sarah Phillips](#)  
**Enviado:** Martes 3 de febrero de 2026 9:18:25 PM  
**Para:** [Baitong Chen](#)  
**Cc:** [Matt Breuer](#)  
**Asunto:** Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))  
**Importancia:** Normal  
**Sensibilidad:** Ninguna  
**Adjuntos:** [Outlook-Descriptio.png](#); [Outlook-Descriptio.png](#)

---

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una fuga de menos de 1 galón de lixiviados característicamente peligrosos asociado al Grupo A relacionada con el pozo número CV-2311 en la cuadrícula 184.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

0. La fuga se descubrió el 2 de febrero de 2026 aproximadamente a las 8:50 a.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se fugaron lixiviados característicamente peligrosos asociados al Grupo A debido a un adaptador relacionado con el pozo número CV-2311 en la cuadrícula 184. El líquido de la fuga no ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

0. Anthony Braz

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

0. Al descubrir la fuga, la línea se comprimió para detener el flujo de líquido.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

0. En base a lo que sabe actualmente Chiquita, la fuga parece haber resultado de la falla de un adaptador de HDPE de 2 pulgadas. Chiquita atribuye esta fuga a una falla de equipos mecánicos.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

1. Chiquita estima de forma conservadora que se fugó menos de 1 galón de lixiviados característicamente peligrosos, asociados al Grupo A que se derramaron.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas tratadas arriba, se quitó el líquido y se lo colocó en un contenedor para

su correcta disposición. La limpieza comenzó de inmediato y se completó en menos de 1 hora.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

1. Chiquita comprimió la línea y tiene la intención de cambiar el adaptador con fallas.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

0. No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

1. No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga; pero personal de Chiquita recibió capacitación sobre las operaciones correspondientes para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

● No hubo personas involucradas en la causa raíz de esta fuga.

**Sarah Phillips**

248.930.2779

Gerente de Cumplimiento Corporativo

**Waste Connections**

