

Archivado: Jueves 13 de noviembre de 2025 3:33:58 PM
De: [Kate Logan](#)
Horario de recepción del correo: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 00:07:23
Enviado: Martes 11 de noviembre de 2025 4:07:25 PM
Para: [Christina Ojeda](#)
Cc: [Larry Israel](#)
Asunto: Ref.: AVISO PARA CUMPLIR CON E56453
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [Notice to Comply E56453 - Signed 11.11.2025.pdf](#); [Weekly Tank Farm PID Data 11102025.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Buenas tardes Christina,

Gracias por el tiempo adicional para tratar el Aviso del Distrito de Cumplir con el E56453 recibido el 24 de octubre de 2025. Lo que entendió Chiquita fue que un contratista externo estaba realizando inspecciones de fugas de vapor en el equipo del sistema de tratamiento de líquidos conforme a la Condición 86(e) de la Orden Estipulada. Ante una mayor revisión y análisis con ese contratista, Chiquita se enteró que una aparente falta de comunicación hizo que no se realizaran las inspecciones. Al enterarse de esto, el 10 de noviembre de 2025, Chiquita hizo participar a uno de los contratistas para desarrollar un proceso de inspección y formó y completó una inspección el mismo día. Por favor, observe en el adjunto los resultados de esta inspección. Estos resultados indican que hay muy pocas emisiones VOC (0.3 ppm o menos) Chiquita confirmó que este contratista realizará estas inspecciones de ahora en adelante semanalmente.

Aunque las inspecciones de fugas de vapor no se estuvieron realizando conforme a las Condición 86(e), Chiquita realiza otras inspecciones en el Vertedero, de acuerdo a la Orden Estipulada. Por ejemplo, Chiquita realiza inspecciones y monitoreos trimestrales de la tubería de transporte de biogás, de las tuberías de transporte de condensado de biogás y lixiviados y de los equipos asociados al sistema de recolección de biogás y del sistema de recolección y almacenamiento de condensados de biogás y lixiviados bajo la Condición 69, como también pruebas trimestrales del vapor, conforme a la Condición 72. También realizamos inspecciones diarias en y alrededor de los parques de tanques y tenemos personal en el sitio todos los días para responder en el caso de que surja algún problema.

Chiquita está realizando proactivamente una revisión interna para confirmar que todas las demás condiciones de la Orden Estipulada se estén implementando y que se estén manteniendo registros como corresponde.

Atentamente,
Kate Logan
Gerente Sénior de Proyectos de Reparaciones
Vertedero de Chiquita Canyon
29201 Henry Mayo Dr.
Castaic, CA 91384
(celular) (346) 807-5547
Kate.Logan@WasteConnections.com



De: Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>
Enviado: Viernes 7 de noviembre de 2025 4:32 PM
Para: Kate Logan <Kate.Logan@WasteConnections.com>; Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Amanda Froman <Amanda.Froman@WasteConnections.com>
Cc: Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Gerardo Vergara <gvergara@aqmd.gov>
Asunto: Ref.: AVISO PARA CUMPLIR CON E56453

Presentar todos los registros de NTC E56453 antes del **cierre del día hábil el 11 de noviembre de 2025.**



Christina Ojeda

Inspectora de la Calidad del Aire I

Oficina de Cumplimiento y Aplicación

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 Copley Dr., Diamond Bar, CA 91765

Oficina: (909) 396-2475 | cojeda@aqmd.gov

De: Kate Logan <Kate.Logan@WasteConnections.com>
Enviado: Viernes 7 de noviembre de 2025 4:19 PM
Para: Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>; Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Amanda Froman <Amanda.Froman@WasteConnections.com>
Cc: Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Gerardo Vergara <gvergara@aqmd.gov>
Asunto: [EXTERNO] REF.: AVISO PARA CUMPLIR CON E56453

Chiquita está solicitando hasta el cierre del día hábil del martes 11 de noviembre de 2025 para responder a este Aviso de Cumplimiento.

Gracias,

Kate Logan
Gerente Sénior de Proyectos de Reparaciones
Vertedero de Chiquita Canyon
29201 Henry Mayo Dr.
Castaic, CA 91384
(celular) (346) 807-5547
Kate.Logan@WasteConnections.com

De: Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>
Enviado: Viernes 24 de octubre de 2025 3:11 PM
Para: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; Amanda Froman <Amanda.Froman@WasteConnections.com>;
Kate Logan <Kate.Logan@WasteConnections.com>
Cc: Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Gerardo Vergara <gvergara@aqmd.gov>
Asunto: AVISO PARA CUMPLIR CON E56453

Buenas tardes

Se adjunta el Aviso de Cumplimiento con E56453 que se le está entregando al Vertedero de Chiquita Canyon sobre la condición 86(e)(iii) de OA. Se entregará en mano una copia física del aviso de Cumplimiento o se enviará por correo certificado de EE.UU. para sus registros. Si la impresión es difícil de ver, se encuentra la solicitud a continuación:

Proporcione todos los registros de todas las inspecciones de fugas de vapor del Caso de OA No. 6177-4 de la condición 86(e)(iii) para los 30 días más recientes hasta el presente.

Por favor, envíe todos los registros antes **del cierre del día hábil 7/11/2025.**

Gracias



Christina Ojeda

Inspectora de la Calidad del Aire I

Oficina de Cumplimiento y Aplicación

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur

21865 Copley Dr., Diamond Bar, CA 91765

Oficina: (909) 396-2475 | cojeda@aqmd.gov



South Coast Air Quality Management District
21865 COBLEY DR., P.O. Box 4941, DIAMOND BAR, CA 91765-0941

NOTICE TO COMPLY

10/9/25

DATE OF INSPECTION

Facility Name:	Chiquita Canyon Landfill	Facility ID#:	119219	Sector:	VB
Location Address:	29201 Henry Mayo Dr	City:	Castaic	Zip:	91384
Mailing Address:	29201 Henry Mayo Dr.	City:	Castaic	Zip:	91384

This Notice to Comply is being issued to:

- Request additional information needed to determine compliance with clean air requirements.
 Correct a minor violation found during an inspection.

Failure to respond or take corrective action, or providing false statements in response to this Notice to Comply can lead to issuance of a Notice of Violation pursuant to the California Health and Safety Code. The facility cited above is subject to re-inspection at any time to ensure compliance.

YOU ARE HEREBY DIRECTED TO COMPLY WITH:

#	AQMD RULE/ CAL H&S CODE	REQUIREMENT	COMPLIANCE DUE DATE	COMPLIANCE ACHIEVED DATE
1	C91 H3S Code 42303	Provide records of all vapor leak inspections from OA Case No. 6177-4 condition 86(e)(iii) for for the most recent 30 days to present	11-7-25	14/11/25
2				
3				
4				
5				
6				

Served To: Steve Cassulo Title: district manager Email Address: steven.cassulo@wasteconnection.com	Served By: Christina Queda Date Served: 10-24-25	Phone: 909-396-2475	Fax:
Phone: 661-371-9214	Email Address: cojeda@aqmd.gov	Forms/Applications/Info available at: www.aqmd.gov	

Instructions:

- For each minor violation cited above, compliance shall be achieved by the compliance deadline specified for that particular violation.
- Within 5 working days of achieving compliance for each respective violation, the owner/responsible officer of the cited facility must complete and return a signed copy of this Notice to Comply to the South Coast Air Quality Management District at the address listed above.
- Please copy and return this Notice to Comply as many times as necessary to provide the required information. On each copy, include the date on which compliance was achieved. Date, sign, and send all completed copies to the attention of the inspector named above.

I hereby certify that the facility cited in this Notice to Comply has achieved compliance with the requirements listed above.

Katie Lonard
NAME OF OWNER/RESPONSIBLE OFFICIAL

Sr. Remediation Proj. Mgr.
TITLE

11/11/25
DATE

NOTICE#: E 56453

FILE COPY (Blue)

FACILITY COPY (Gold)

INSPECTOR COPY (White)

Chiquita Canyon Landfill
Tank Farm PID Positive Displacement Piping Testing Results

East Side Monitoring Form

Technician:

Cage Johnson

Date:

11/10/2025

PID Serial Number:

2Y7020260RN

Start Time:

12:30

Stop time:

13:30

Monitoring Results in PPM

Transfer Pressure Pump

Pump	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1	0	0	
2	0	0	

Sand Filters

Sand Filters	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	

Bag Filters

Bag FilterFilter	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	

Carbon Vessel Monitoring

Vessel Number	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	
11	0	0	
12	0	0	

Chiquita Canyon Landfill
Tank Farm PID Positive Displacement Piping Testing Results

PID Instrument Calibration 11/10/2025
Calibration Gas used Isobutyln
Calibration Results 99.8ppm

West Side Monitoring Form

Technician:

Cage Johnson

Date:

11/10/2025

PID Serial Number:

2Y7020260RN

Start Time:

13:30

Stop time:

14:30

Monitoring Results in PPM

Transfer Pressure Pump

Pump	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1		0.1	0.1
2		0.1	0.1

Sand Filters

Sand Filters	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1		0.2	0.2
2		0.2	0.2
3		0.2	0.2
4		0.2	0.2

Bag Filters

Bag FilterFilter	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1		0.3	0.3
2		0.3	0.3
3		0.3	0.3
4		0.3	0.3
5		0.3	0.3
6		0.3	0.3

Carbon Vessel Monitoring

Vessel Number	Inlet Piping	Outlet Piping	Comments
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	
11	0	0	

12

0

0

PID Instrument Calibration 11/10/2025

Calibration Gas used Isobutyln

Calibration Results 99.8ppm