



CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

7 de marzo de 2024

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California
Región de Los Ángeles
320 W. 4th Street, Suite 200
Los Angeles, California 90013
ATN: Unidad de Tecnología de Información

**Asunto: Informe de filtración de lixiviados
Vertedero Chiquita Canyon
No. de Orden de WDR R4-2018-0172
Archivo N° 67-020**

De conformidad con el MRP No. CI-6231 Sección B.3.a, Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") proporciona la siguiente información sobre un incidente observado el 29 de febrero de 2024 durante el cual el lixiviado alcanzó un canal perimetral de aguas pluviales en el Vertedero Chiquita Canyon.

i. Mapa: un mapa que muestra las ubicaciones de la filtración.

El incidente ocurrió en la cuadrícula 207, como se indica en el Anexo A.

ii. Caudal: una estimación del caudal.

El caudal de la filtración de lixiviados fue moderado.

iii. Descripción: una descripción de la naturaleza de la descarga (por ejemplo, todas las observaciones y análisis pertinentes).

El 29 de febrero de 2024, aproximadamente a las 7:40 a. m., mientras realizaba una inspección de rutina de la parte occidental del vertedero y el camino perimetral, Chiquita observó una filtración de lixiviado debajo de la malla que viajaba hasta la zanja de drenaje. La filtración se produjo por un sumidero obstruido. La filtración era de color ámbar oscuro con baja viscosidad y viajaba como un flujo moderado.

iv. Ubicación: ubicación de las muestras recolectadas para análisis de laboratorio, según corresponda.

No se realizó ningún muestreo para esta filtración.

v. Medidas correctivas: aprobadas (o propuestas para su consideración) por el Director Ejecutivo de la Junta Regional.

Al descubrir la filtración, Chiquita aspiró el sumidero obstruido para que el lixiviado pudiera fluir nuevamente. Chiquita también lavó a presión el canal de aguas pluviales para eliminar todo el lixiviado del canal. Para evitar que el sumidero se obstruya en el futuro, Chiquita elevó el camino perimetral aproximadamente dos pies.

Chiquita completó el trabajo de limpieza y reparación el 29 de febrero de 2024.

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, no dude en comunicarse conmigo al (661) 257-3655.

Atentamente,
Chiquita Canyon, LLC

Nicole Ward
Subdirectora de Distrito
Vertedero Chiquita Canyon

Anexos: Anexo A – Mapa de cuadrícula de la ubicación de la filtración

