



CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

7 de marzo de 2024

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California
Región de Los Ángeles
320 W. 4th Street, Suite 200
Los Angeles, California 90013
ATN: Unidad de Tecnología de Información

**Asunto: Informe de filtración de lixiviados
Vertedero Chiquita Canyon
No. de Orden de WDR R4-2018-0172
Archivo N° 67-020**

De conformidad con el MRP No. CI-6231 Sección B.3.a, Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") proporciona la siguiente información sobre un incidente observado el 1 de marzo de 2024 durante el cual el lixiviado alcanzó un canal perimetral de aguas pluviales en el Vertedero Chiquita Canyon.

i. Mapa: un mapa que muestra las ubicaciones de la filtración.

El incidente ocurrió en la cuadrícula 78, como se indica en el Anexo A.

ii. Caudal: una estimación del caudal.

El caudal de la filtración de lixiviados fue moderado.

iii. Descripción: una descripción de la naturaleza de la descarga (por ejemplo, todas las observaciones y análisis pertinentes).

El 1 de marzo de 2024, aproximadamente a la 1:46 p. m., mientras realizaba una inspección de rutina de la parte norte del vertedero y la carretera perimetral, Chiquita observó que la filtración fluía desde la pendiente y que finalmente se dirigía al canal de aguas pluviales. La filtración era de color ámbar con poca presión y se desplazaba con un flujo moderado.

iv. Ubicación: ubicación de las muestras recolectadas para análisis de laboratorio, según corresponda.

No se realizó ningún muestreo para esta filtración.

v. Medidas correctivas: aprobadas (o propuestas para su consideración) por el Director Ejecutivo de la Junta Regional.

Al descubrir la filtración, Chiquita comenzó a ejecutar rápidamente las medidas necesarias para contenerla y remediarla. Chiquita aplicó tierra en el área saturada de lixiviado. Chiquita también aspiró y lavó a presión el canal de aguas pluviales para garantizar la eliminación de todo el lixiviado. Para evitar filtraciones similares en el futuro, Chiquita aumentará la cantidad de aspiradoras en el campo de pozos.

Chiquita completó el trabajo de limpieza y reparación el 1 de marzo de 2024.

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, no dude en comunicarse conmigo al (661) 257-3655.

Atentamente,
Chiquita Canyon, LLC

Nicole Ward
Subdirectora de Distrito
Vertedero Chiquita Canyon

Anexos: Anexo A – Mapa de cuadrícula de la ubicación de la filtración

