



CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

7 de marzo de 2024

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California
Región de Los Ángeles
320 W. 4th Street, Suite 200
Los Angeles, California 90013
ATN: Unidad de Tecnología de Información

**Asunto: Informe de filtración de lixiviados
Vertedero Chiquita Canyon
No. de Orden de WDR R4-2018-0172
Archivo N° 67-020**

De conformidad con el MRP No. CI-6231 Sección B.3.a, Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") proporciona la siguiente información sobre un incidente observado el 3 de marzo de 2024 durante el cual el lixiviado alcanzó un canal perimetral de aguas pluviales en el Vertedero Chiquita Canyon.

i. Mapa: un mapa que muestra las ubicaciones de la filtración.

El incidente ocurrió en la cuadrícula 78, como se indica en el Anexo A.

ii. Caudal: una estimación del caudal.

El caudal de la filtración de lixiviado fue un ligero goteo.

iii. Descripción: una descripción de la naturaleza de la descarga (por ejemplo, todas las observaciones y análisis pertinentes).

El 3 de marzo de 2024, aproximadamente a las 2:03 p. m., mientras realizaba una inspección de rutina de la parte norte del vertedero y el camino perimetral, Chiquita observó una filtración junto al camino perimetral. La fuga se produjo cuando se desplazó la tapa del puerto de un pozo. La filtración era de color ámbar y baja y se desplazó como un hilo ligero hasta el canal de aguas pluviales.

iv. Ubicación: ubicación de las muestras recolectadas para análisis de laboratorio, según corresponda.

No se realizó ningún muestreo para esta filtración.

v. Medidas correctivas: aprobadas (o propuestas para su consideración) por el Director Ejecutivo de la Junta Regional.

Chiquita comenzó a implementar inmediatamente medidas de contención y limpieza al descubrir la filtración. Chiquita colocó y aseguró una tapa permanente en el puerto del pozo. Después de colocar la tapa, Chiquita colocó un mínimo de quince centímetros de tierra limpia sobre la filtración. Estas acciones contuvieron la filtración de manera suficiente.



Chiquita completó el trabajo de limpieza y reparación el 3 de marzo de 2024.

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, no dude en comunicarse conmigo al (661) 257-3655.

Atentamente,
Chiquita Canyon, LLC

Nicole Ward
Subdirectora de Distrito
Vertedero Chiquita Canyon

Anexos: Anexo A – Mapa de cuadrícula de la ubicación de la filtración



LEGEND

- | | | |
|---|-------|---|
|  | CV-69 | ACTIVE VERTICAL WELLS ABOVE GRADE |
|  | CV-69 | ACTIVE VERTICAL WELLS WITH HOV TEMP |
|  | CV-69 | ACTIVE VERTICAL WELLS WITH HOV O2 |
|  | CV-69 | ACTIVE VERTICAL WELL WITH ELEVATED H2S |
|  | CV-43 | ACTIVE VERTICAL WELLS BELOW GRADE |
|  | C-31 | ACTIVE HORIZONTAL WELLS |
|  | C-31 | ACTIVE HORIZONTAL WELLS WITH HOV TEMP |
|  | C-31 | ACTIVE HORIZONTAL WELLS WITH ELEVATED H2S |
|  | C-31 | ACTIVE HORIZONTAL WELLS WITH STINGERS |
|  | DW-1 | DETECTION WELLS |
|  | PZ-1 | PIEZOMETER |
|  | CV-39 | REMOTE VERTICAL WELL HEADS |
|  | CV-39 | REMOTE VERTICAL WELL HEADS WITH HOV O2 |
|  | CV-39 | REMOTE VERTICAL WELL HEADS WITH HOV TEMP |
|  | GP-9 | GAS PROBE |
|  | | VALVE |
|  | | VALVE VAULT |
|  | | ACTIVATED CARBON VESSEL |
|  | LC-5 | SAMPLE POINT |

NOTES:

1. EXISTING TOPOGRAPHY PLAN IS FROM PROPELLER DATA. THE TOPOGRAPHY DATA IS BASED ON AUGUST 11, 2023.
2. EXISTING GCCS AS-BUILTS DATED 10-18-23.

 SCS ENGINEERS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS		DATE: 10-20-2013 SCALE: 1" = 100' 1 of 1	
PROJECT NO: 1500 DRAWING NO: 1500-01 PROJECT NAME: 1500-01		DRAWN BY: J. HAN CHECKED BY: J. HAN DATE: 10-20-2013	
PROJECT TITLE: CHICOITA CANYON LANDFILL 29201 HENRY MAYO DRIVE, CASTAIC, CALIFORNIA 91384		CLIENT: CHICOITA CANYON LANDFILL CASTAIC, CALIFORNIA	
SHEET TITLE: LANDFILL GAS COLLECTION SYSTEM WITH SEM MAP		NO. 1 REVISION: 1 DATE: 10-20-2013	